TILSTANDSRAPPORT

VOLVO XC60 / D 215 HK AUTOMAT 4WD **TESTDATO: 04.11.2026** **KODE: 2166378**

YA72031	175 375 KM	28.07.2014 Førstegang registrert	Diesel


CHASSISNR: YV1DZ8256F2645262	**BRUKTIMPORT: Nei**
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK: 31.01.2028**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	!	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	hjulsett to mangler	
1.2	Vinduer	Normal slitasje frontrute	foran



1.2 Normal slitasje frontrute






235/60R18



01 Service og vedlikehold
Servicedokumentasjon og stempler
Servicenr.
9
Utført
Km 163692
Dato 9.06.25
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
Rogreim m/Strammer
Ekstra olje- og filterbytte
Stempel
Bemerkning
Stempel
Servicenr.
10
Utført
Km 167727
Dato 23.9.2025
Arbeidsordre nr. 1002286
VOLVO SERVICE 2.0
Type service
Vedlikeholdsservice
BILiNORD AS
Avd Mo i Rana
Ekstra olje- og filterbytte
Stempel
Bemerkning
Stempel


VOLVO
XC60
YA 72031
bilnord
D5





01 Service og vedlikehold
Servicedokumentasjon og stempler
Servicenr.
1
Utført
Km 124652
Dato 14.08.2014
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
Jakhelln Bil
Ekstra olje- og filterbytte
Stempel
Bemerkning
Stempel
Servicenr.
2
Utført
Km 138862
Dato 12.08.2016
Arbeidsordre nr. 313926
Type service GK. SERVICE
Jakhelln Bil
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Stempel
Bemerkning
Stempel




01 Service og vedlikehold
Servicedokumentasjon og stempler
Servicenr. 1
Utført
Km 124652
Dato 14.08.2016
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
Jakhelln Bil
Ekstra olje- og filterbytte
Stempel
Bemerkning
Servicenr. 2
Utført
Km 138162
Dato 12.08.2016
Arbeidsordre nr. 313926
Type service GR. SERVICE
Vedlikeholdsservice
Jakhelln Bil
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning


YA 72031
billnord




01 Service og vedlikehold
Servicedokumentasjon og stempler
Servicenr. 6
Utført
Km 120254
Dato 24.08.21
Arbeidsordre nr. 124238
Type service
Vedlikeholdsservice
Boreal Buss AS
Sandnessjøen Verkstedsenter
Org. 979 437 218
Ekstra olje- og filterbytte
Automatgir skift m/filter
Bremerkning
Servicenr. 7
Utført
Km 136101
Dato 07.09.2022
Arbeidsordre nr. 820840
Type service
Vedlikeholdsservice
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
motorolje + filter
Bemerkning
Servicenr. 8
Utført
Km 153680
Dato 11/01-24
Arbeidsordre nr. 924989
Type service
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2024	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 20, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5**	**5**	**5**	**5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**8**	**8**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.09.2025	167727

KOMMENTAR

Flott XC60
Servicehistorikk
Normal bruksslitasje ihht alder og km
Service blir utført før levering

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.