TILSTANDSRAPPORT

MAZDA MAZDA CX-5 / GH 150 HK AUTOMAT 4WD **TESTDATO: 03.11.2026** **KODE: 2164158**

ZT49326	143 942 KM	08.04.2015 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: JMZKEN91800331700	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 06.08.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	!	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	!	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	foran
1.2	Panser	noe steinsprut med rust	foran
1.3	Dører	bulk	nede - høyre foran
1.4	Skjermer	bulk	høyre bak
1.5	Speil	speilhus riper	høyre foran
1.6	Døråpning	ripe(r)	venstre foran
1.7	Terskler/innlastningssone	riper	begge foran
2. INTERIØR			
2.1	Seter	slitt	venstre foran



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



1.2 Noe steinsprut med rust



1.2 Noe steinsprut med rust



1.3 Bulk



1.4 Bulk



1.5 Speilhus riper



1.6 Ripe(r)



1.7 Riper



1.7 Riper



2.1 Slitt


Skiftet olje og oljefilter
25/04/2023 281221 108372 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
03/05/2022 2561034 96531 km
Service utført:
7. år / 140.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
06/07/2021 2555567 88477 km
Service utført:
6. år / 120.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet bremsevæske
Skiftet friskluftfilter
Skiftet luftfilter
Skiftet olje og oljefilter
Skiftet drivstoffilter
Air Conditioning sjekk
Tilleggskontroll utført:
Tilstandsrapport
30/06/2020 2551062 77492 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
14/06/2019 2548352 65278 km
Service utført:
4. år / 80.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet bremsevæske
Skiftet friskluftfilter
Skiftet olje og oljefilter
Tilleggskontroll utført:
Tilstandsrapport
04/05/2018 119515 47961 km
Service utført:
3. år / 60.000 km


DATO: ORDRENR: KM-STAND: UTFØRT ARBEID
23/06/2026 8006762 139599 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
29/11/2025 8003436 126990 km
Service utført:
11. år / 220.000 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
25/06/2025 8001341 126985 km
Service utført:
10. år / 200.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet bremsevæske
Skiftet friskluftfilter
Skiftet olje og oljefilter
08/08/2023 2565785 112293 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
25/04/2023 281221 108372 km
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
03/05/2022 2561034 96531 km
Service utført:
7. år / 140.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:
Skiftet olje og oljefilter
06/07/2021 2555567 88477 km
Service utført:
6. år / 120.000 km
Karosserikontroll utført:
Karosserikontroll
Tilleggsarbeid utført:





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2022

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6**	**6**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**8**	**8**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.06.2026	139599

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.