TILSTANDSRAPPORT

SKODA OCTAVIA / 5E 140 HK AUTOMAT 2WD **TESTDATO: 17.11.2026** **KODE: 2178210**

PR22309	118 261 KM	27.11.2013 Førstegang registrert	Bensin

CHASSISNR: TMBJC9NEXE0083447	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 09.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	?	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Panser	steinsprut	foran
1.2	Dører	rust i fals	høyre bak
1.3	Dører	bulk	venstre bak
1.4	Støtfanger	skarpe kanter	høyre foran



1.1 Steinsprut



1.2 Rust i fals





1.3 Bulk





1.4 Skarpe kanter



1/min x 100
km/h
118261
1253.8
0.0 / SET



Servicebevis
11/10-17
51170
G-Bil as
Møller Bil Ettersiad
8/8-18



Servicebevis
29/7-2015
20042



Servicebevis
8/8-16
43714
G-Bil as
8/8-18


Servicebevis
10/12-18
57205
Neste bremsevæskeskift
Dato: 12-2020


Servicebevis
29.08.19
64896
Møller Bil Ettersiad
Neste bremsevæskeskift
Dato:


Servicebevis
Dato: 9/6-21
Kilometer-stand: 78550
Servicehendelse
Gjennom-fort
Oljeskift
Inspeksjon
med oljeskift
med utvidet serviceomfang
Motorolje for serviceintervall OI6
Kontroll av karosseriet for lakkskader
Oversikt: Skifte tetningsmiddel
Ytterligere servicearbeid
Skifte drivstoffilter
Skifte tennplugger
Skifte luftfilterinnsats
Skifte olje og oljefilter på automatgirkasse
Bytte registerremmer
Skifte strammehjul for registerrem
Haldex-kobling: Oljeskift
Bytte av støv- og pollenfilter
Mobilitetsgaranti
218 083 MOBILITETSGARANTI GYLDIG INNTIL:
MØLLER BIL ETTERSTAD
Dato: 9/6-22
Km: 109550
HUSK SERVICEINTERVALLVISEREN I KOMBIINSTRUMENTET
Stempel fra ŠKODA-forhandler / ŠKODA-verksted
Service utført av:
218 083
Møller Bil Etterstad
Stempel fra verksted
Neste bremsevæskeskift
Dato: 9/6-23
Bremsevæskeskift


Servicebevis
Dato: 11/3-25
Kilometer-stand: 93559
Servicehendelse
Gjennom-fort
Oljeskift
Inspeksjon
med oljeskift
med utvidet serviceomfang
Motorolje for serviceintervall OI6
Kontroll av karosseriet for lakkskader
Oversikt: Skifte tetningsmiddel
Ytterligere servicearbeid
Skifte drivstoffilter
Skifte tennplugger
Skifte luftfilterinnsats
Skifte olje og oljefilter på automatgirkasse
Bytte registerremmer
Skifte strammehjul for registerrem
Haldex-kobling: Oljeskift
Bytte av støv- og pollenfilter
Mobilitetsgaranti
Stempel fra ŠKODA-forhandler / ŠKODA-verksted
Service utført av:
MECA
Autotuning Import
Mosseveien 50 1640 Råde
Tel: 69285955, E-post: info@autotuning-import.no
Org.nr.: 985336305
Stempel fra fagverksted
Neste bremsevæskeskift
Dato:
Bremsevæskeskift


Servicebevis
Dato: 28.10.2026
Kilometer-stand: 117786 km
Servicehendelse
Gjennom-fort
Oljeskift
Inspeksjon
med oljeskift
med utvidet serviceomfang
Motorolje for serviceintervall OI6
Kontroll av karosseriet for lakkskader
Oversikt: Skifte tetningsmiddel
Ytterligere servicearbeid
Skifte drivstoffilter
Skifte tennplugger
Skifte luftfilterinnsats
Skifte olje og oljefilter på automatgirkasse
Bytte registerremmer
Skifte strammehjul for registerrem
Haldex-kobling: Oljeskift
Bytte av støv- og pollenfilter
Mobilitetsgaranti
Stempel fra ŠKODA-forhandler / ŠKODA-verksted
Service utført av:
Requerim + vanpann komplet
Sulland Auto AS
avd. Moss
Stempel fra verksted
Neste bremsevæskeskift
Dato:
Bremsevæskeskift
Servicebevis 25




ŠKODA
OCTAVIA


OCTAVIA











KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	100	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6,2**	**6,2**	**6,1**	**5,9**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**6,8**	**6,6**	**6,7**	**6,4**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.