TILSTANDSRAPPORT

SKODA ELROQ 60 / NY 2WD **TESTDATO: 15.10.2026** **KODE: 2146989**

EH72422 | 5 367 KM | 09.05.2025 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR:	TMBNC7NY5SF077791	BRUKTIMPORT: Nei	
KJØRETØY:	Personbil	FRIST FOR PKK: 09.05.2029	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

ŠKODA
AEJ 15
ELROQ


B0 - Hybrid battery management
B7 - Interface for access/start system
B8 - Rear drivers side door electronics
BC - Rear passenger side door electronics
C0 - Actuator for exterior noise
C6 - High-voltage battery charger
D4 - Light control left 2
D7 - Light control right 2
0E - charging device 1 for mobile end device
DTC (19)
01 - Engine Control Module 1 (2 DTCs)
DTC Description Status
U059900 Invalid data received from DC to DC converter control module A Passive/Sporadic
U122900 Implausible front camera for driver assistance systems Passive/Sporadic
08 - Air conditioning (4 DTCs)
DTC Description Status
B1ACB11 Front Air Distribution Door Motor Position Sensor, right , Short circuit to ground Passive/Sporadic
B1ACE11 Front Air Distribution Door Motor Position Sensor, left , Short circuit to ground Passive/Sporadic
B109411 Left temperature flap servomotor potentiometer ,Circuit short to ground Passive/Sporadic
B109511 Right temperature flap motor position sensor ,Circuit short to ground Passive/Sporadic
09 - Electronic central electric (2 DTCs)
DTC Description Status
U140F00 Secure Onboard Communication ,Signature creation failed Active/static
U112100 Data bus message missing Passive/Sporadic
19 - Gateway (8 DTCs)
DTC Description Status
U141E00 Secure Onboard Communication ,Signature inspection failed Passive/Sporadic
B170DF0 Charging connector lock ,Connector not locked Passive/Sporadic
AUTEL


AUTEL
2025 (S) Skoda Vehicle Diagnostic Report
Vehicle Information
Customer Information
Device Information
System Scanned (29)
Status/DTC
01 - Engine Control Module 1 2
03 - Brakes 1 0
08 - Air conditioning 4
09 - Electronic central electric 2
13 - Adaptive cruise control ADAS 0
15 - Airbag 0
19 - Gateway 8
23 - Brake booster 0
28 - Steering Column Locking 0
3C - Lane change assistance ADAS 0
42 - Driver's door electronics 0
44 - Power steering 0
51 - Electric drive 2
52 - Passenger's door electronics 0
5F - Information electronics 1 0
69 - Trailer Function 0
6C - Rear view camera system ADAS 0
75 - Telematics Communication Unit 1
76 - Parking aid ADAS 0
7E - Display unit Driver display 0
AUTEL


U164D00 High voltage battery charger ,Fault value received Passive/Sporadic
P1DC800 External charging infrastructure ,No charge readiness for charging socket A Passive/Sporadic
P1DD300 Charge socket A ,Connector locking mechanism status faulty Passive/Sporadic
P1DD500 Charge socket A ,Connector locking mechanism activation error Passive/Sporadic
U119F00 Low voltage energy management ,Autonomous 12V convenience functions limited Passive/Sporadic
U1A2F00 Virtual remote control vehicle key data bus ,Single wire mode Passive/Sporadic
51 - Electric drive (2 DTCs)
DTC Description Status
U300100 Control Module Improper Shutdown Passive/Sporadic
U192A00 Online Remote Update ,No signal Passive/Sporadic
75 - Telematics Communication Unit (1 DTC)
DTC Description Status
B1916F4 Backup battery ,Service life critical Active/static
Technician Notes
Customer name:
Technician:
Date:
AUTEL


AUTEL
Skoda Battery Pack Test Report
Vehicle Information
Customer Information
Device Information
Power Battery Status
Battery Pack Info
Battery Temperature Information
AUTEL


Cell Voltage & Resistance
Cell voltage
Module
AUTEL


Customer Name
Telephone:
Email:
Note: Please save a copy of this report for your records.
AUTEL
Page 1

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 4, 2025	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 22, 2025

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6**	**6**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**7**	**7**	**7**	**7**
BREMSESKIVER (MM)	**30**	**30**		
BREMSEKLOSSER (MM)	**10**	**10**		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.