TILSTANDSRAPPORT

SKODA SUPERB / 3T 190 HK AUTOMAT 4WD **TESTDATO: 26.11.2026** **KODE: 2186051**

VJ23931	138 660 KM	29.04.2019 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: TMBLJ9NP4K7062208	**BRUKTIMPORT:** Ja
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 28.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	!	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Terskler/innlastningssone	riper	alle



1.1 Riper



1.1 Riper



1.1 Riper



1.1 Riper





AUTEL

2019 (K) Skoda Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information

Customer Information

Device Information

System Scanned (32)

System	Status/DTC
01 - Engine Control Module 1	3
02 - Transmission electronics	0
03 - Brakes 1	1
06 - Seat Adjustment, Passenger's Side	0
08 - Air conditioning	1
09 - Electronic central electric	4
13 - Adaptive cruise control	1
14 - Wheel Damping Electronics	0
15 - Airbag	0
16 - Steering column electronics	2
17 - Instrument cluster	0
18 - Auxiliary/parking heating	0
19 - Gateway	0
22 - All-wheel drive electronics	0
28 - Steering Column Locking	0
36 - Seat adjustment, driver side	1
3C - Lane change assistance	0
42 - Driver's door electronics	0
44 - Power steering	0
47 - Sound system	0



4B - Multi-function module		2
52 - Passenger's door electronics		1
5F - Information electronics 1		0
69 - Trailer Function		0
6C - Rear view camera system	ADAS	0
6D - Rear lid electronics		0
75 - Telematics Communication Unit		0
76 - Parking aid	ADAS	0
A5 - Front sensor for driver assistance systems	ADAS	0
B7 - Interface for access/start system		1
BB - Rear drivers side door electronics		0
BC - Rear passenger side door electronics		3

DTC (20)

01 - Engine Control Module 1 (3 DTCs)

DTC	Description	Status
U112300	Databus error value received	Passive/Sporadic
P20EE00	SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1	Passive/Sporadic
P208B00	Reductant pump A control range/performance	Passive/Sporadic

03 - Brakes 1 (1 DTC)

DTC	Description	Status
C102D00	Tire pressure warning	Active/static

08 - Air conditioning (1 DTC)

DTC	Description	Status
B10AF04	Air quality sensor Faulty	Passive/Sporadic

09 - Electronic central electric (4 DTCs)

DTC	Description	Status
B121711	Left low beam headlamp bulb Circuit short to ground	Active/static
B126301	Tank lid unlock activation Electrical error	Passive/Sporadic
B147918	Remote control vehicle key 1 Insufficient current	Active/static

AUTEL



Technician Notes

AUTEL



B147B18	Remote control vehicle key 3 Insufficient current	Active/static

13 - Adaptive cruise control (1 DTC)

DTC	Description	Status
U140000	Function restriction due to low voltage	Passive/Sporadic

16 - Steering column electronics (2 DTCs)

DTC	Description	Status
B145511	Temperature sensor steering wheel heater Short circuit to ground	Passive/Sporadic
B145501	Temperature sensor steering wheel heater Electrical error	Passive/Sporadic

36 - Seat adjustment, driver side (1 DTC)

DTC	Description	Status
U140000	Function restriction due to low voltage	Passive/Sporadic

4B - Multi-function module (2 DTCs)

DTC	Description	Status
C108116	Left headlamp power output stage Voltage too low	Passive/Sporadic
C108216	Right headlamp power output stage Voltage too low	Passive/Sporadic

52 - Passenger's door electronics (1 DTC)

DTC	Description	Status
B122D29	Locking unit for central locking Range/performance	Passive/Sporadic

B7 - Interface for access/start system (1 DTC)

DTC	Description	Status
U140000	Function restriction due to low voltage	Passive/Sporadic

BC - Rear passenger side door electronics (3 DTCs)

DTC	Description	Status
B122B12	Central locking motors Circuit short to positive	Passive/Sporadic
B122B11	Central locking motors Circuit short to ground	Passive/Sporadic
B122D29	Locking unit for central locking Range/performance	Passive/Sporadic

AUTEL

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 52, 2022	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 32, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6**	**6**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5**	**5**	**5**	**5**
BREMSESKIVER (MM)	**22**	**22**	**10**	**10**
BREMSEKLOSSER (MM)	**5**	**5**	**7**	**7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.