LEXUS NX450H+ / AZ2(M) 4WD **TESTDATO: 16.10.2026** **KODE: 2148672**

LJ83000	80 961 KM	01.02.2022 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR: JTJCKBFZ402000965	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 01.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	🔍
BREMSER	🔍	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	steinsprut	
1.2 Dører	riper	alle
1.3 Dører	bulk	venstre foran - venstre bak - høyre bak
1.4 Bakluke	ripe(r)	
1.5 Skjermer	steinsprut	begge foran
1.6 Vinduspussere/-spyler	utslitte pusserblader	bak
1.7 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.8 Støtfanger	skade	foran
1.9 Støtfanger	ripe(r)	bak
1.10 Tak	steinsprut	
1.11 Frontvindu	riper	
1.12 Stolpe	stensprut	begge
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll	
3. BREMSER		
3.1 Skiver	rust	alle
4. INTERIØR		
4.1 Seter	feil på el-justeringsmekanisme	venstre bak
4.2 Taktrekk	øvrige feil	høyre bak
4.3 Deksel	ripe(r)	



1.1 Steinsprut




1.1 Steinsprut




1.1 Steinsprut



1.1 Steinsprut



1.1 Steinsprut



1.1 Steinsprut




1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper




1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper



1.2 Riper




1.2 Riper



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.3 Bulk



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.5 Steinsprut



1.6 Utslitte pusserblader



1.7 Kantkjørt felg




1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.8 Skade



1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)




1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.10 Steinsprut




1.10 Steinsprut




1.10 Steinsprut




1.11 Riper



1.11 Riper



1.11 Riper



1.11 Riper




1.12 Stensprut




1.12 Stensprut



1.12 Stensprut



1.12 Stensprut



2.1 4-hjulsmåling/forstillingskontroll



3.1 Rust



3.1 Rust




3.1 Rust



3.1 Rust




4.2 Øvrige feil



4.2 Øvrige feil



4.3 Ripe(r)



4.3 Ripe(r)












LEXUS VESTFOLD











KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2021	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 40, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**4**	**4**	**4**	**4**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**6**	**5**	**5**	**4,5**
BREMSESKIVER (MM)	**36,9**	**37,1**	**17,6**	**17,6**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
27.04.2026	70414

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.