TILSTANDSRAPPORT

KIA SOUL / SK3 2WD **TESTDATO: 23.10.2026** **KODE: 2155568**

EB41641 | 46 016 KM | 27.01.2020 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR:	KNAJ3811FL7005359	BRUKTIMPORT: Ja	
KJØRETØY:	Personbil	FRIST FOR PKK: 19.09.2027	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	✓
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	Anmerkning(er)
LYS	✓
MOTOR	Anmerkning(er)
HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓
GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

ANMERKNINGER

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt felg - 1 stk. vinterfelg.	
1.2 Støtfanger	Deksler mangler - Tauekrok.	
2. MOTOR		
2.1 Service	Bertel O. Steen opprettholder garanti.	

1.1 Kantkjørt felg - 1 stk. vinterfelg.

1.2 Deksler mangler - Tauekrok.



KIA

1. Service

Dato: 17.8.2021

Kilometerstand: 9874

Reprasjonsordrenummer: 6614448

Stempel, verksted: Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rud, Tlf. 67 16 25 00

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service: 17.8.2022

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 17.8.2021 Kilometer: 9874

Ingen rust/korrosjon/skader ☑

Rust/korrosjon/skader

Plassering	Skadekode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 – Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rud, Tlf. 67 16 25 00

Underskrift

Ved stempling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikantens anvisninger.

Dokumentasjon av service

14



KIA

2. Service

Dato: 04.10.2022

Kilometerstand: 20004

Reprasjonsordrenummer: 7827760

Stempel, verksted: Bertel O Steen Asker og Bærum AS, 984 993 188, Løxaveien 5, PB 44, 1351 Rud

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☑

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 04.10.2022 Kilometer: 20004

Ingen rust/korrosjon/skader ☑

Rust/korrosjon/skader

Plassering	Skadekode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 – Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O Steen Asker og Bærum AS, 984 993 188, Løxaveien 5, PB 44, 1351 Rud

Stempel og underskrift

Ved stempling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikantens anvisninger.

Dokumentasjon av service

15



KIA

3. Service

Dato: 19.10.2023

Kilometerstand: 28683

Reprasjonsordrenummer: 8976057

Stempel, verksted: Bertel O. Steen, Asker og Bærum AS, PB 44, Løxaveien 5, 1351 Rud

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 19.10.2023 Kilometer: 28683

Ingen rust/korrosjon/skader ☑

Rust/korrosjon/skader

Plassering	Skadekode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 – Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen, Asker og Bærum AS, PB 44, Løxaveien 5, 1351 Rud

Stempel og underskrift

Ved stempling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikantens anvisninger.

Dokumentasjon av service

16



KIA

4. Service

Dato: 24.10.2024

Kilometerstand: 35673

Reprasjonsordrenummer: 5342616

Stempel, verksted: Bertel O. Steen, Asker og Bærum AS, PB 44, Løxaveien 5, 1351 Rud

Underskrift, verksted

Skiftet bremseveske ☑

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service 24.10.2024/50695

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 24.10.2024 Kilometer: 35683

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plassering	Skadekode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 – Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen, Asker og Bærum AS, PB 44, Løxaveien 5, 1351 Rud

Stempel og underskrift

Ved stempling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikantens anvisninger.

Dokumentasjon av service

17



- 99 dager

KIA

Dokumentasjon av service

5. Service

Dato: 4.02.2026

Kilometerstand: 43.366

Reprasjonsordrenummer: 10673497

Stempel, verksted: Beftel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 RUD

Underskrift, verksted: Domczyk W.

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service: 4.02.2027

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 4.02.2026 Kilometer: 43.366

Ingen rust/korrosjon/skader ☑

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karosseriskade
5: Annet

12 – Understell

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Beftel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 RUD

Domczyk W.

Stempel og underskrift

Ved stempling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikantens anvisninger.

18

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 28, 2019	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 4, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5,8**	**5,8**	**6,8**	**6,8**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5,5**	**5,5**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
17.08.2021	9874
04.10.2022	20004
19.10.2023	28693
24.10.2024	35673
04.02.2026	43366

✅ *Kontrollert* | ○ *Ikke kontrollert* | ❌ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✅ Kjennemerke
- ✅ Understellsnummer
- ✅ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✅ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✅ Kamera
- ✅ Sensor
- ✅ Systemfunksjoner
- ✅ Diagnose
- ✅ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✅ Lakk
- ✅ Antirustbehandling
- ✅ Under bil
- ✅ Panser
- ✅ Dører
- ✅ Bakluke
- ✅ Låser/tyverisikring
- ✅ Skjermer
- ✅ Speil
- ✅ Korrosjon
- ✅ Vinduspussere/-spyler
- ✅ Verktøy/nødutstyr
- ❌ Dekk/Felger
- ✅ Hjulmuttere/-bolter
- ✅ Døråpning
- ✅ Terskler/innlastningssone
- ❌ Støtfanger
- ✅ Grill
- ✅ Tak
- ✅ Frontvindu
- ✅ Vinduer
- ✅ Kanal
- ✅ Stolpe
- ✅ Alle flater
- ✅ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✅ Lys foran
- ✅ Lys bak
- ✅ Markeringslys
- ✅ Retningslys
- ✅ Nødsignallys
- ✅ Parkeringslys
- ✅ Refleks
- ✅ Andre lys

MOTOR
- ✅ Batteri(er)
- ✅ El/hybrid batteripakke
- ✅ Elektroniske styresystemer
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Motorfester/-demper
- ❌ Service
- ✅ Startmotor
- ✅ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING
- ✅ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✅ Ratt/styringsmekanisme
- ✅ Hjullager
- ✅ Fjærer/støtdemper
- ✅ Ledd
- ✅ Stabilisatorer/stag
- ✅ Forstilling
- ✅ Bakstilling

BREMSER
- ✅ Bremsefunksjon
- ✅ Parkeringsbrems
- ✅ Bremsekraftforsterker
- ✅ Bremsevæske
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Rør/slanger
- ✅ Skiver
- ✅ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✅ Girkasse
- ✅ Differensial
- ✅ Aksler
- ✅ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✅ Dashbord
- ✅ Instrumenter og brytere
- ✅ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✅ Dørtrekk
- ✅ Seter
- ✅ Taktrekk
- ✅ Tepper/bekledning
- ✅ Vindusheiser
- ✅ Bilbelte
- ✅ Varme/AC/Klima
- ✅ Signalhorn/Lydsignal
- ✅ Multimedia
- ✅ Multifunksjonsratt
- ✅ Ratt
- ✅ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✅ Opplysninger
- ✅ Interiør
- ✅ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✅ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.