TEKNISK BUREAU
alt for deg og bilen din!

Vurdering av unormal slitasje

TESTDATO: 17.11.2026
KODE: 2178024

PEUGEOT 3008 / K 4WD


YN68381 | 14 894 KM | 22.05.2026 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: VR3KCZKZXSS208442	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 22.05.2030

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK — Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	OK
EKSTERIØR	Anmerkninger se neste side	LYS	OK
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger se neste side

ANMERKNINGER

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Panser	Skade.		
1.2 Støtfanger -	Ripe(r).	bak	
1.3 Tak	Riper.		
Opplysninger/klargjøring			
2.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Service hefte mangler, anmerket på klargjøring.		
		inkl. mva	



1.1 Skade




1.1 Skade



1.2 Ripe(r)



1.2 Ripe(r)



1.3 Riper

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Ja	

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-6	

Ubrukte dekk

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	4,0
AKSEL 2	4,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1		
AKSEL 2		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.09.2026	13930

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

Identitet
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- Kamera
- Systemfunksjoner

Eksteriør
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Skjermer
- Speil
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor
- Eksosanlegg
- Lekkasjer
- Service
- Motor

Hjuloppheng/styring
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme

Bremser
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje
- Girkasse
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring
- Opplysninger
- Overkjørte kilometer
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant