

Møller Bil Ryen

Faktura



SW-SV-AVTALER FORHANDLER

HARALD A MØLLER SVA
FRYSJAVEIEN 31
0884 OSLO

MØLLER BIL ØST AS
POSTBOKS 6674 ETTERSTAD, 0609 OSLO

Foretaksregisteret NO: 917805717 MVA
Kontonummer: 6001.05.00152

Gj.gangsnr.: 596499

Fakturanr.: 67088417

Fakturadato: 23.10.2024

KIDnr.: 020820010270884179

Reskontronnr.: 8200102

b020jan 23/10/2024 kl. 08:42

Bet.betingelser: Kreditt-eFaktura Betalingsfrist: 06.11.2024

Reg.nr.: EE75128 Reg.dato: 04.11.2022 KM stand: 38378 Chassinr.: WVGZZZE2ZPE001083 Modell: ID.4 PRO 77KWH 204 HK

Eier:
BORGES,PER ERIK

| Produkt | Enhet | Antall | Pris | Beløp uten MVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| Inspeksjon | | | | 4 332,00 |
| B020CPA 23/10/2024 | | | | |
| -Utført service i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. | | | | |
| -Nullstilt serviceindikator | | | | |
| -Etterfylt spylervæske og kjølevæske. | | | | |
| -Kontrollert og justert lys.- | | | | |
| -Prøvekjørt bil, ok. - | | | | |
| -Bilen vil gi deg varsel i instrumentpanelet neste gang det er behov for service og/eller vedlikehold. | | | | |
| <i>Inspeksjon</i> | | | | |
| 01340010 | Inspeksjon . | | | 4 332,00 |
| Skifte pollenfilter 24 måneder | | | | 970,48 |
| B020CPA 23/10/2024 | | | | |
| -Skiftet pollenfilter. | | | | |
| -Utført OK. | | | | |
| <i>Skifte pollenfilter 24 måneder</i> | | | | |
| 85181950 | Støv- og pollenfilter ut- og innmonteres | | | 251,13 |
| 1EA 819 669 | ALLERGI POLLENFILTER | Stk | 1,00 | 719,35 |
| Bremsevæskeskift 24 måneder | | | | 1 037,39 |
| B020CPA 23/10/2024 | | | | |
| -skiftet bremsevæske. | | | | |
| -Utført OK. | | | | |
| <i>Bremsevæskeskift 24 måneder</i> | | | | |
| 01400050 | Bremsevæskeservice . | | | 753,39 |
| BREMSEVÆSKE | BREMSEVÆSKE | Stk | 1,00 | 284,00 |
| Skifte vindusviskerblader foran pga slitt | | | | 751,80 |
| Kunde ønsker at vi legger v.viskerbladet som sitter på bilen nå inn i bilen. Så kan han ha dette som reserve. | | | | |
| B020CPA 23/10/2024 | | | | |
| -Skiftet viskerblader foran. | | | | |
| <i>Vindusviskerblader foran</i> | | | | |
| 11B 998 002 | VISKERBLAD-SETT | Stk | 1,00 | 751,80 |
| Skifte viskerblad bak pga slitt | | | | 266,40 |
| B020CPA 23/10/2024 | | | | |
| -Skiftet viskerblad bak. | | | | |

Forts. neste side

Møller Bil Øst AS
Postboks 6674 Etterstad, 0609 Oslo
Org.nr: 917 805 717 MVA
Bankgiro: 6001.05.00152
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO5660010500152

Møller Bil Ryen
Enebakkveien 154
0680 Oslo
Telefon: 24 03 23 00
Mail: ryen@moller.no

Møller Bil Ryen

Faktura



SW-SV-AVTALER FORHANDLER

Gj.gangsnr.: 596499

Fakturanr.: 67088417

Fakturadato: 23.10.2024

KIDnr.: 020820010270884179

| Produkt | Enhet | Antall | Pris | Beløp uten MVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------------|
| <i>Viskerblad bak</i> 11A 955 427 A 9B9 VISKERBLAD | Stk | 1,00 | 266,40 | 266,40 |
| Skifte batteri i nøkkel pga svakt b020jan 23/10/2024 kl. 08:47 Jeg har skiftet, ok. N 105 283 01 BATTERI | Stk | 1,00 | 51,17 | 51,17 |
| Etterfylle spylervæske SP Etterfylle spylervæske | Stk | 1,00 | 31,20 | 31,20 |
| Etterfylt kjølevæske FROSTVÆSKE FROSTVÆSKE ALT. | Stk | 1,00 | 129,00 | 129,00 |
| Lysjustering 94151600 Lyskastere justert | | | | 753,39 |
| | | | Nettobeløp: | 8 322,83 |
| | | | Herav MVA: | 0,00 |
| | | | Totalt å betale: | 8 322,83 |

Vennlig hilsen,
MØLLER BIL ØST AS

VEGARD RØDNINGSBY

Invoice_NO 2024-10-23