

VOLVO V60 TWIN ENGINE / G 4WD

TESTDATO: 22.07.2026

KODE: 2065641



XR64926



115 946 KM



23.06.2017

Førstegang registrert



Hybr(D)

CHASSISNR: YV1GWDCH0H1367071

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.07.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





SERVICE OG VEDLIKEHOLD

**Servicedokumentasjon**  
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.  
 Verkstedet registrerer elementene i den originale Volvo-service.  
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

**Servicenr. 1**  
 Utført Km: 16970  
 Dato: 05.06.18  
 Arbeidsordre nr.: 1369996  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Service 20**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

**Servicenr. 2**  
 Utført Km: 35230  
 Dato: 27.05.19  
 Arbeidsordre nr.: 1436037  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Service 20**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

**Servicenr. 3**  
 Utført Km: 53703  
 Dato: 17.06.20  
 Arbeidsordre nr.: 7454868  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Service 20**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

**Servicenr. 4**  
 Utført Km: 67803  
 Dato: 10.06.2021  
 Arbeidsordre nr.: 1469104  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Service 20**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

**Servicenr. 5**  
 Utført Km: 76799  
 Dato: 7/1/22  
 Arbeidsordre nr.: 148453  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Original Service**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

Bemerkning: Skiftet luftfilter Dieselfilter B.M.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

**Servicenr. 6**  
 Utført Km: 148453  
 Dato: 7/1/22  
 Arbeidsordre nr.: 148453  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Original Service**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

**Servicenr. 7**  
 Utført Km: 88844  
 Dato: 20/1/23  
 Arbeidsordre nr.: 1500342  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Original Service**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

**Servicenr. 8**  
 Utført Km: 97076  
 Dato: 4/1-24  
 Arbeidsordre nr.: 1519912  
 Type service: Vedlikeholdsservice  
**Volvo Original Service**  
**Otto Moe as**  
 STATSTENDEL OG ØPNINGSDIAGNOSTIK  
 RØRVIK - Tlf. 74 36 18 88  
 www.ottomoe.no

Bemerkning: Skiftet diesel filter

## Servicernr. 9

Udført  
Km 104749  
Dato 10.01-2025  
Arbejdsordre nr. 870911

## Type service

Vedligeholdelse  
**OTTO MOE AS**  
CHUNG RØRVIK  
Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88  
www.ottomoe.no

Ekstra olie- og filterbytte

STEMPEL

## Bemærkning

+ Br. væske

## Servicernr. 10

Udført  
Km 113364  
Dato 07.01.2026  
Arbejdsordre nr. 983753

## Type service

Vedligeholdelse  
**OTTO MOE AS**  
CHUNG RØRVIK  
Tlf. 74 31 29 90 Tlf. 74 36 18 88  
www.ottomoe.no

Ekstra olie- og filterbytte

STEMPEL

## Bemærkning

STEMPEL

## Servicernr. 11

Udført  
Km  
Dato  
Arbejdsordre nr.

## Type service

Vedligeholdelse

Ekstra olie- og filterbytte

## Bemærkning

## KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 1           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 60        | Vått        |

## DEKK OG BREMSER

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 6,5           | 6,5         | 6           | 6         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 6,6           | 6,6         | 6,4         | 6,4       |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ja                 | Nei                      |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 07.01.2026         | 113364                   |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND           |
| 27.05.2019         | 35230                    |
| 17.06.2020         | 53703                    |
| 10.06.2021         | 67808                    |
| 07.01.2022         | 76799                    |
| 20.01.2023         | 88849                    |
| 04.01.2024         | 97076                    |
| 10.01.2025         | 104749                   |
| 07.01.2026         | 113364                   |
| 05.06.2018         | 16970                    |

## KOMMENTAR

- EU godkjent t.o.m 06.07.2027.
- Reg. reim byttet 02.07.2026 på 116.368 KM.
- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

☒ **Kontrollert** / 
 ☐ **Ikke kontrollert** / 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSE**

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.