TILSTANDSRAPPORT

MERCEDES-BENZ GLC 350 E 4MATIC / 204 X 4WD **TESTDATO: 06.10.2026** **KODE: 2138457**

PD62324	82 424 KM	15.12.2017 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR:	**WDC2539541F385749**	**BRUKTIMPORT: Nei**	
KJØRETØY:	**Personbil**	**FRIST FOR PKK: 16.02.2027**	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

NARDO BIL

NARDO BIL

Kjøretøyet er registrert

PD 62324 MERCEDES-BENZ GLC 350 E 4MATIC

EU-kontroll

Sist godkjent
09.01.2025

Frist for godkjent EU-kontroll
16.02.2027



Kontantfaktura

MOTORSENTERET AS
VEDDEVEGEN 165
6030 LANGEVÅG

Telefon 70195600
E-post post@motorsenteret.net
Org nr 976604628MVA
Foretaksregisteret

JAN EGIL JULIEBØ
MOLVÆRSBRAUTA 39
6230 LANGEVÅG

Kundenr 106722
Kunde JAN EGIL JULIEBØ

Kjøretøyinfo
Reg nr PD62324
Merkemodell MERCEDES-BENZ GLC 350 e 4MATIC
Registreringsår 2017
Kjøretøyid 74637
Understellsnr WDC2130541F385749

Ordrenr 49059
Ordredato 01.09.2025
Fakturanr 60984
Fakturadato 01.10.2025 12:02:38
Forsendelse HENTES
Priser i valuta NOK
Vår ref. Henrik L

Varenummer	Varenavn	Levert	Pris	Eks. mva	Inkl. mva
4514	CASTROL MAGNATEC 5W-40 A3/B4 1	6,50	259,20	1684,80	2106,00
4514	SMØREOLJEAVG FF	6,50	2,54	16,51	20,64
4514	KNECHT KUPE FILTER	1,00	363,00	363,00	453,75
4514	KNECHT LUFT FILTER	1,00	765,00	765,00	956,25
4514	KNECHT OLJEFILTER HANGATS	1,00	259,00	259,00	323,75
4514	LOVPÅLAGT KILDESORTERING	1,00	55,00	55,00	68,75
4514	ARBEID	2,50	1039,50	2598,75	3248,44
4514	MOBILITETSGARANTI	1,00	0,00	0,00	0,00

Fakturatekst
Utført kontroll av bremsevæske, den trenger ikke å bytteres nå.
Utført service (skifte olje, oljefilter, luftfilter og kupefilter. Kontrollert alle væsker mvh. Inspeksjon av bil.
Miljøavgiftsgarantiavgift

Kontantbilaget er gjort opp som følger:
Kontant kr 7 405,00

Verkstedmaterialer eks. mva kr 181,93 Øreavrunding kr 0,03
Sum eks. MVA kr 5 923,97
MVA 25,00 % kr 1 480,99
Sum inkl. MVA kr 7 405,00



Service history

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS, avd. Ålesund Byttaugen 20 Skodje	Date Mileage Service	26.09.2024 66433 km Service A
	NAF AS Skippergata 4 Oslo	Date Mileage Service	03.10.2023 58744 km Service B
Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Møre & Romsdal AS, Ålesund Larstadveien 525	Date Mileage Service	01.11.2022 51231 km Service A
	Ålesund		
	Naf Senter Ålesund Storevågen 70	Date Mileage Service	02.11.2021 42180 km Service B
	Ålesund		
Mercedes-Benz	Motor-Trade AS Østre Rosten 8 Tiller	Date Mileage Service	13.11.2020 32348 km Service A
Mercedes-Benz	Motor-Trade AS Østre Rosten 8 Tiller	Date Mileage Service	15.11.2019 22220 km Service B
Mercedes-Benz	Motor-Trade AS Østre Rosten 8 Tiller	Date Mileage Service	23.11.2018 10869 km Service A



nfo

GLC 350 e 4MATIC

g. date 15.12.2017

WDC 253954 1F 385749

11.2023

e 76231 km

e note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the name of the next service)

Servicereport

rcedes-Benz

Bertel O. Steen Møre & Romsdal AS,
Ålesund
Lerstadveien 525

Ålesund

Date 01.11.2022

Rep.-order-no. 7955843

Mileage 51231 km

formed services

vice Service A

rkshop code 505

maining time 1 Days

maining distance 15949 km

quality/viscosity

cription Engine oil

osity 0W-40

uality 229.52

Replaced / renewed

Engine: oil and filter change ☑

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Warr. against rusting through ☑

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☑

Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Accomplished ☑

O. Steen Møre og Romsdal AS

e / stamp of the workshop

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6**	**6**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
01.09.2025	74637

✅ *Kontrollert* | ○ *Ikke kontrollert* | ❌ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✅ Kjennemerke
- ✅ Understellsnummer
- ✅ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✅ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✅ Kamera
- ✅ Sensor
- ✅ Systemfunksjoner
- ✅ Diagnose
- ✅ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✅ Lakk
- ✅ Antirustbehandling
- ✅ Under bil
- ✅ Panser
- ✅ Dører
- ✅ Bakluke
- ✅ Låser/tyverisikring
- ✅ Skjermer
- ✅ Speil
- ✅ Korrosjon
- ✅ Vinduspussere/-spyler
- ✅ Verktøy/nødutstyr
- ✅ Dekk/Felger
- ✅ Hjulmuttere/-bolter
- ✅ Døråpning
- ✅ Terskler/innlastningssone
- ✅ Støtfanger
- ✅ Grill
- ✅ Tak
- ✅ Frontvindu
- ✅ Vinduer
- ✅ Kanal
- ✅ Stolpe
- ✅ Alle flater
- ✅ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✅ Lys foran
- ✅ Lys bak
- ✅ Markeringslys
- ✅ Retningslys
- ✅ Nødsignallys
- ✅ Parkeringslys
- ✅ Refleks
- ✅ Andre lys

MOTOR
- ✅ Avgass
- ✅ Batteri(er)
- ✅ Tenningsanlegg
- ✅ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✅ Dynamo/lading
- ✅ Eksosanlegg
- ✅ Elektroniske styresystemer
- ✅ Kjølesystem/vannpumpe
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Motorfester/-demper
- ✅ Oljenivå/røykutvikling
- ✅ Service
- ✅ Startmotor
- ✅ Trekkraft
- ✅ Turbo
- ✅ Ladeluftkjøler
- ✅ Kompressor
- ✅ Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- ✅ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✅ Ratt/styringsmekanisme
- ✅ Hjullager
- ✅ Fjærer/støtdemper
- ✅ Ledd
- ✅ Stabilisatorer/stag
- ✅ Forstilling
- ✅ Bakstilling

BREMSER
- ✅ Bremsefunksjon
- ✅ Parkeringsbrems
- ✅ Bremsekraftforsterker
- ✅ Bremsevæske
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Rør/slanger
- ✅ Skiver
- ✅ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✅ Girkasse
- ✅ Differensial
- ✅ Clutch/kobling/svinghjul
- ✅ Aksler
- ✅ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✅ Dashbord
- ✅ Instrumenter og brytere
- ✅ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✅ Dørtrekk
- ✅ Seter
- ✅ Taktrekk
- ✅ Tepper/bekledning
- ✅ Vindusheiser
- ✅ Bilbelte
- ✅ Varme/AC/Klima
- ✅ Signalhorn/Lydsignal
- ✅ Multimedia
- ✅ Multifunksjonsratt
- ✅ Ratt
- ✅ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✅ Opplysninger
- ✅ Interiør
- ✅ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✅ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.