

TESTDATO: 18.09.2026

TOYOTA TOYOTA RAV4 / XA3(A) 150 HK MANUELL 4WD

 JR29525

 148 262 KM

 25.08.2010  
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: 20111310224

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.03.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                                | BESKRIVELSE                           | PLASSERING    | PÅKOST |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Identitet</b>                     |                                       |               |        |
| 1.1 Nøkler                           | Mangler. nøkkel nr 2 mangler          |               | 5 500  |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b> |                                       |               |        |
| 2.1 Diagnose                         | Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. |               |        |
| <b>Eksteriør</b>                     |                                       |               |        |
| 3.1 Panser                           | Bulk med lakkskade.                   |               | 5 500  |
| 3.2 Dører                            | Bulk med lakkskade.                   |               | 5 500  |
| 3.3 Dører -                          | Bulk.                                 | høyre foran   | 2 500  |
| 3.4 Dører -                          | Ripe ned til grunning.                | høyre foran   | 2 500  |
| 3.5 Skjermer -                       | Bulk.                                 | venstre foran | 2 500  |
| 3.6 Skjermer -                       | P-bulk.                               | venstre bak   | 2 500  |
| 3.7 Dekk/Felger                      | Hjulsett mangler - vinter.            |               | 25 000 |
| 3.8 Støtfanger                       | Ripe(r) ned til grunning.             |               | 3 500  |
| 3.9 Støtfanger -                     | Ripe(r) ned til grunning.             | foran         | 6 000  |
| 3.10 Kanal -                         | Bulk med lakkskade.                   | venstre       | 2 000  |
| <b>Lys</b>                           |                                       |               |        |
| 4.1 Lys foran                        | Matte glass.                          |               | 5 140  |
| <b>Motor</b>                         |                                       |               |        |
| 5.1 Service                          | mangler dato på 118234km men stemplet |               |        |
| <b>Interiør</b>                      |                                       |               |        |
| 6.1 Bagasjeromskjuler                | Mangler.                              |               | 1 290  |
| eks. mva                             |                                       |               | 69 430 |



3.1 Bulk med lakkskade



3.2 Bulk med lakkskade



3.3 Bulk



3.4 Ripe ned til grunning



3.5 Bulk



3.6 P-bulk




3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.9 Ripe(r) ned til grunning



3.9 Ripe(r) ned til grunning



3.10 Bulk med lakkskade



4.1 Matte glass



4.1 Matte glass

## KJØRETØYDATA

|               |   |                   |  |
|---------------|---|-------------------|--|
| ANTALL NØKLER | 1 | ANTALL LADEKABLER |  |
|---------------|---|-------------------|--|

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 50        | Tørt         |

## KLIMAANLEGG

|                                |       |                              |      |
|--------------------------------|-------|------------------------------|------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 14,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 2,00 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|------|

## DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 50, 2016 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--|

|                         | VENSTRE FORAN             | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Mønsterdybde sommerdekk | 3,3                       | 2,6         | 3,1         | 2,2       |
| Mønsterdybde vinterdekk | Dekksett ikke med på test |             |             |           |
| Bremseeskiver (mm)      | 27                        | 27          | 12          | 12        |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ja                 | Nei                      |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 20.04.2026         | 145200                   |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND           |
| 20.04.2026         | 145200                   |
| 16.06.2025         | 127348                   |
| 25.04.2023         | 107634                   |
| 17.03.2022         | 98833                    |
| 04.04.2019         | 79126                    |
| 20.10.2017         | 66025                    |
| 03.05.2016         | 48140                    |
| 27.03.2015         | 33892                    |
| 25.02.2014         | 20944                    |
| 25.02.2013         | 9729                     |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Nei                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identitet</b><br>Kjennemerke<br>Understellsnummer<br>Dokumentasjon utstyr/godkjenning<br>Nøkler                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Motor</b><br>Avgass<br>Batteri(er)<br>Drivstoffanlegg/-ledninger<br>Dynamo/lading<br>Eksosanlegg<br>Elektroniske styresystemer<br>Kjølesystem/vannpumpe<br>Lekkasjer<br>Motorfester/-demper<br>Oljenivå/røykutvikling<br>Service<br>Startmotor<br>Trekraft<br>Turbo<br>Ladeluftkjøler<br>Kompressor<br>Dieselpumpe/dyser/gløding<br>Motor | <b>Interiør</b><br>Dashbord<br>Instrumenter og brytere<br>Midtkonsoll/midtarmlene<br>Dørtrekk<br>Seter<br>Taktrekk<br>Tepper/bekledning<br>Bagasjeromskjuler<br>Vindusheiser<br>Bilbelte<br>Varme/AC/Klima<br>Signalhorn/Lydsignal<br>Multimedia<br>Multifunksjonsratt<br>Ratt<br>Deksel |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b><br>Kamera<br>Sensor<br>Systemfunksjoner<br>Diagnose<br>Prøvekjøring                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hjuloppheng/styring</b><br>Retningsstabilitet/selvoppretting<br>Ratt/styringsmekanisme<br>Hjullager<br>Fjærer/støtdemper<br>Ledd<br>Stabilisatorer/stag<br>Forstilling<br>Bakstilling                                                                                                                                                     | <b>Opplysninger/klargjøring</b><br>Opplysninger<br>Interiør<br>Øvrig utstyr/klargjøring<br>Annet                                                                                                                                                                                         |
| <b>Eksteriør</b><br>Lakk<br>Antirustbehandling<br>Under bil<br>Panser<br>Dører<br>Bakluke<br>Låser/tyverisikring<br>Skjerner<br>Speil<br>Korrosjon<br>Vinduspussere/-spyler<br>Verktøy/nødutstyr<br>Dekk/Felger<br>Hjulmuttere/-bolter<br>Døråpning<br>Terskler/innlastningssone<br>Støtfanger<br>Grill<br>Tak<br>Frontvindu<br>Vinduer<br>Kanal<br>Stolpe<br>Alle flater<br>Ladeluke/tanklokk | <b>Bremser</b><br>Bremsefunksjon<br>Parkeringsbrems<br>Bremsekraftforsterker<br>Bremsevæske<br>Lekkasjer<br>Rør/slanger<br>Skiver<br>Bremsekjold                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lys</b><br>Lys foran<br>Lys bak<br>Markeringslys<br>Retningslys<br>Nødsignallys<br>Parkeringslys<br>Refleks<br>Andre lys                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gir og drivlinje</b><br>Girkasse<br>Differensial<br>Clutch/kobling/svinghjul<br>Aksler<br>Fordelingskasse                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

**1. Rapporten**

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

**2. Bedømming**

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

**3. Eiendomsrett**

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

**4. Demontering**

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

**5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

**6. Avlesing av diagnose**

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utleasing av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

**7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

**8. Vikings ansvar**

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.