



Teknisk test med påkost

BMW X1 XDRIVE25E / F1X 4WD

TESTDATO: 08.10.2026



CHASSISNR: WBA71AB07M5S46449

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 13.11.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE





INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Opplysninger/klargjøring			
1.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Finner ikke servicehefte		
		inkl. mva	



Utført 08.10.2026

SYSTEM	ANTALL
Dynamisk stabilitetskontroll - DSC	0
Kollisjonspute - ACSM (Crash safety module)	0
Automatisk girkasse - EGS	0
Instrumentgruppe - Diagnose	0
Klimakontroll - IHKA/IHKR (Klimakontroll)	2
801253 Elektrisk klima kompressoren: redusert strøm på grunn av strømstyring periodisk	
801106 Unknown fault code	
Elektronikk elektromotor - EME	1
D79865 Ingen melding (StatusDiagnosisOBDSlave4, 0x3EA), mottaker BCP, sender SME periodisk	
Minnehåndtering elektronikk - SME	0
Beleilighetslading elektronikk - KLE	0
Tankfunksjonsmodul - TFE	0
System for overvåking av dekktrykk - Diagnose	0
Kamera-basert fører bistand system - KAFAS	0
Parkering kontroll assistentent - PMA	0
Oversikt kamera - TRSVC	0
Sentralt organ - BDC (Body control module)	5
804080 Tenning: startevne truet periodisk	
8040B9 Isolering av klemme 30B: øvre grense for startkapasiteten nådd periodisk	
8040BB Terminal 30B aktiv startbarhetsgrense nådd eller terminal 30B aktiv i lang tid periodisk	
8040BD Terminal 30F: tilbakestilling eller frakobling periodisk	
8040CF Frakobling terminal 15: tidsavbrudd etter klargjøring elektrisk kjøring periodisk	
Sentralt organ - ZGM (sentral gateway-kontrollmodul)	2
801C12 Strøm ned kommandoen blir sendt fordi deaktiveringen ble forhindret periodisk	
801C15 Defekt sove med aktiv terminal 30B periodisk	
Sentralt organ - HKL (automatisk løft av bakre lokk)	1
801724 Baklukemodul/beskyttelse av innsikt: kjørehastigheten under manøvrering er større enn null periodisk	

SYSTEM	ANTALL
Sentralt organ - FZD (Funksjonssenter tak)	1
801A55 DWA: Alarm har blitt utløst Permanent	
Infotainment - TCB (telematisk kommunikasjonsboks)	2
03178A TCB: Funksjonsbegrensning av mobilnettverk Permanent	
031786 TCB: Funksjonsbegrensning av siste tilstandsanrop periodisk	
Sentralt organ - AHM (tilhengerkontrollmodul)	0
Lys senter - FLEL (Frontlys elektronikk venstre)	0
Lys senter - FLER (Frontlys elektronikk høyre)	0
Chassis - EPS (elektrisk servostyring)	0
Infotainment - RAD/CHAMP/HU-B/HU-H (sentral hovedenhet og multimedieplattform)	0
Infotainment - CON (Controller iDrive)	0
Transportmodus - Diagnose	0
Batteri administrasjon - Diagnose	0

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--	------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 44, 2025

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 17, 2025

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	6,0	6,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremsekraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Tepper/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant