



Teknisk test uten påkost

VOLVO C40 / X 4WD

TESTDATO: 17.06.2026



CHASSISNR: YV1XKEDV0P2060428

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 14.09.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Panser	Steinsprut. Mange små steinsprut	
1.2 Støtfanger	Steinsprut. Mange små steinsprut I fronten	
Interiør		
2.1 Midtkonsoll/midtarmene	Lokk defekt. Lokk er skadet	



1.1 Steinsprut
Mange små steinsprut



1.2 Steinsprut
Mange små steinsprut i fronten



2.1 Lokk defekt
Lokk er skadet

Utført 17.06.2026

SYSTEM	ANTALL
Bremsekontrollmodul - BCM	1
C10D092 Stempelposisjon mastersylinder kan ikke fastslås komponentfeil. feilfunksjon	
Kollisjonspute - SRS	0
Retraktormodul venstre - RML	0
Retraktormodul høyre - RMR	0
Elektronisk girvelgermodul - EGSM	0
Instrument - DIM	0
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD	2
B108354 Dampermotor, resirkulering Mangler kalibrering	
B10AE77 Motor for venstre luftblandingsspjeld foran Kommandert posisjon ikke mulig å nå	
VCU1 beregningsenhet - VCU1	6
EF6B47 Unknown fault code	
EF6A47 Unknown fault code	
P12AA68 A/C kjølemiddelavstengningsventil ytre varmevekslerkrets til kompressorkrets Algoritmebasert feil Hendelsesinformasjon	
P128721 A/C kjølemiddeltemperatursensor vannkjølt kondensator ut-krets For lavt signal	
P0DF02A Temperaturføler til dynamoens vekselretter «B» Signal låst i område	
P0CEE2A Hybrid/Elektrisk kjøretøy elektronikk kjølevann temperatur sensor Signal låst i område	
Motorens kontrollmoduler - ECM	1
P105A71 Aktiv Spoiler Lukker Aktuatoren sitter fast	
Innebygd lader - OBC	3
P0D9800 Batteriladerkobling lås opp-styrekrets Periodisk	
P125A68 Batterilader - DC-lading, mislykket CCS-lading Algoritmebasert feil Hendelsesinformasjon	
P12C464 NTC-sensorer Coldplate Signalplausibilitetssvikt	
Batteriovervåkingssensor - BMS	1
U201F00 Ekstern mottaker Periodisk	
Modul høyspenningsomformer foraksel - IHFA	0
Battery energy monitoring - BECM	0
Elektrisk bakhjulsdrift - IEM	0

SYSTEM		ANTALL
Aktivt sikkerhetsdomene master - ASDM		4
U2C7292	Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Ytelse eller feil drift	
B1B4097	Ytre venstre frontsensor Komponent eller systemdrift hindret eller blokkert	
B1B4697	Høyre sensor innerst bak Komponent eller systemdrift hindret eller blokkert	
U261792	Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet komponentfeil. feilfunksjon	
Kalibrering radar - FLR		1
C105F86	Radarsensor Bussignal / meldingssvikt	
Forward looking camera - FLC2		2
C100197	Vision System Camera. Komponentfeil Komponent eller systemdrift hindret eller blokkert	
U108B49	Intern enhetskommunikasjon. Intern elektronisk feil	
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, venstre... - SODL		0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, høyre side - SODR		0
Modul for vidvinkel - WAM		0
Sentral elektronisk modul - CEM		1
U201F00	Ekstern mottaker Periodisk	
Gateway-modul for kjøretøy - VGM		6
EF6B47	Unknown fault code	
EF6A47	Unknown fault code	
12AA68	Unknown fault code	
128721	Unknown fault code	
0DF02A	Unknown fault code	
0CEE2A	Unknown fault code	
Kontrollmodul for servostyring - PSCM		1
U112B87	Avbrutt kommunikasjon med den sentrale elektroniske modulen (CEM). Buss feilmeldingen mangler,	
Hodeenhet infotainment - IHU		3
B125200	USB-port Periodisk	
B160149	A2B Digital Microphone Host, interne feil i systemet Intern elektronisk feil	
B16014A	A2B Digital Microphone Host, interne feil i systemet Feil del installert	

SYSTEM		ANTALL
Tilhengermodul - TRM		3
B110262	Stopplamper til tilhenger Signalsammenligningsfeil	
U230055	Sentral konfigurering Ikke konfigurert	
EF0082	Unknown fault code	
Audiomodul - AUD		0
Førerdørmodul - DDM		0
Styremodul venstre frontlys - HCML		0
Høyre kontrollmodul for hovedlyktene - HCMR		0
Passasjerdørmodul - PDM		0
Bakluke med elektrisk åpning - POT		0
Rattlåsing - SCL		0

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✗ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✗ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant