

**SUZUKI SUZUKI ACROSS 4WD**
**TESTDATO: 19.05.2026**
**KODE: 2027545**

 <b>AE64939</b>	 <b>65 383 KM</b>	 <b>22.12.2023</b> Førstegang registrert	 <b>Bensin hybrid</b> - Ladbar hybrid
--	--	--	---

<b>CHASSISNR:</b> JSTGBRFV60D121190	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 22.12.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Skjermer	steinsprut	venstre foran
1.2 Støtfanger	ripe(r)	bak
1.3 Støtfanger	steinsprut	foran



1.1 Steinsprut



1.2 Ripe(r)



1.3 Steinsprut

<p>16</p> <p><b>Service nr 4</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Olje girkasse</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: <u>62104</u></p> <p>Dato: <u>14.08.25</u></p> <p><b>Stempel og sign</b></p> <p>NO 888 339 270 NVA</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>	<p><b>Service nr 5</b></p> <p><input type="checkbox"/> Service</p> <p><input type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand:</p> <p>Dato:</p> <p>stempel og sign</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>	<p><b>Service nr 6</b></p> <p><input type="checkbox"/> Service</p> <p><input type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Olje girkasse</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand:</p> <p>Dato:</p> <p>stempel og sign</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>	<p><b>Service nr 7</b></p> <p><input type="checkbox"/> Service</p> <p><input type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Olje girkasse</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim by</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske by</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkon</p> <p>Km stand:</p> <p>Dato:</p> <p>stempel og</p> <p>Neste ser</p> <p>Neste se</p>
--	--	--	--

8. Dokumentasjon av forskrevet vedlikehold

<p><b>Service nr 1</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: <u>12072</u></p> <p>Dato: <u>08/15/25</u></p> <p><b>Stempel og sign</b></p> <p>NO 888 339 270 NVA</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>	<p><b>Service nr 2</b></p> <p><input type="checkbox"/> Service</p> <p><input type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: <u>80324</u></p> <p>Dato: <u>1-11-24</u></p> <p><b>Stempel og sign</b></p> <p>NO 888 339 270 NVA</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>	<p><b>Service nr 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Service</p> <p><input type="checkbox"/> Olje motor</p> <p><input type="checkbox"/> Registerreim byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet</p> <p><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll</p> <p>Km stand: <u>16061</u></p> <p>Dato: <u>21/3/25</u></p> <p><b>Stempel og sign</b></p> <p>NO 888 339 270 NVA</p> <p>Neste service ved km:</p> <p>Neste service innen dato:</p>
--	---	---

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Leiebil

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	50	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 50, 2022	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 39, 2023
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4,8	3,2	4,9	3
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6,7	8,1	6,9	5,7

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
14.08.2025	62104
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
27.03.2025	46001
01.11.2024	30374
08.05.2024	12292

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.