

OPEL MOKKA X / J-A 152 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 14.07.2026

KODE: 2072387



YF13426



57 623 KM



25.04.2018

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: W0VJD7EM9J4186912

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.11.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Skjermer	Bruks merker	
1.2	Døråpning	Bruks merker	



1.1 Bruks merker



1.2 Bruks merker



1.2 Bruks merker



1.2 Bruks merker



1.2 Bruks merker





Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse	
Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse		Inspeksjonsbekræftelse	
Mellom ☐ Hovedservice ☐		Mellom ☐ Hovedservice ☐		Mellom ☐ Hovedservice ☐	
Dato: 24/4-2022 Km: 18024		Dato: 21/5-2021 Km: 25823		Dato: 8/12-2022 Km:	
Motorøle		Motorøle		Motorøle	
Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐		Kvalitet: dexos1 ☒ dexos2 ☐		Kvalitet: dexos1 ☒ dexos2 ☒	
dexos1 Gen2 ☐		dexos1 Gen2 ☐		dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskositet: 5 W-30		Viskositet: 5 W-30		Viskositet: 5 W-30	
Frostvasko, kjølevæske = 36 °C		Frostvasko, kjølevæske = 57 °C		Frostvasko, kjølevæske = 36 °C	
Ja Nei		Ja Nei		Ja Nei	
☒ Batteri (radioens fjernkontroll)		☒ Batteri (radioens fjernkontroll)		☒ Batteri (radioens fjernkontroll)	
☒ Pollenfilter		☒ Pollenfilter		☒ Pollenfilter	
☒ Luftfilterinnatts		☒ Luftfilterinnatts		☒ Luftfilterinnatts	
☒ Ribbet v-belte		☒ Ribbet v-belte		☒ Ribbet v-belte	
☒ Tannrem		☒ Tannrem		☒ Tannrem	
☒ Drivstoffilter		☒ Drivstoffilter		☒ Drivstoffilter	
☒ Gassfilter		☒ Gassfilter		☒ Gassfilter	
☒ Girolje		☒ Girolje		☒ Girolje	
☒ Bremsevæske		☒ Bremsevæske		☒ Bremsevæske	
☒ Dekkparasjonsett		☒ Dekkparasjonsett		☒ Dekkparasjonsett	
☒ Bremsekasser foran/bak		☒ Bremsekasser foran/bak		☒ Bremsekasser foran/bak	
☒ Lys og blinklys		☒ Lys og blinklys		☒ Lys og blinklys	
☒ Toppenger		☒ Toppenger		☒ Toppenger	
Autorisert ID: 321 NORDISK AS		Autorisert ID: 321 NORDISK AS		Autorisert ID: 321 NORDISK AS	

Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse	
Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice	Mellom	Hovedservice
Dato	Km	Dato	Km	Dato	Km
24.2.2020 57484					
Motorøje		Motorøje		Motorøje	
Kvalitet: dexos1 dexos2		Kvalitet: dexos1 dexos2		Kvalitet: dexos1 dexos2	
dexos1 Gen2 ACEA A3		dexos1 Gen2 ACEA A3		dexos1 Gen2 ACEA A3	
B4 C3		B4 C3		B4 C3	
Viskositet: S W 30		Viskositet: W		Viskositet: W	
Frostvæske, kjølevæske = 40 °C		Frostvæske, kjølevæske °C		Frostvæske, kjølevæske °C	
Ja Nei		Ja Nei		Ja Nei	
☒ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)		☐ Batteri (radioens fjernkontroll)	
☒ Pollenfilter		☐ Pollenfilter		☐ Pollenfilter	
☒ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats		☐ Luftfilterinnsats	
☒ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte		☐ Ribbet v-belte	
☒ Tannrem		☐ Tannrem		☐ Tannrem	
☒ Drivstofffilter		☐ Drivstofffilter		☐ Drivstofffilter	
☒ Gassfilter		☐ Gassfilter		☐ Gassfilter	
☒ Girolje		☐ Girolje		☐ Girolje	
☒ Bremsevæske		☐ Bremsevæske		☐ Bremsevæske	
☒ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett		☐ Dekkreparasjonsett	
☒ Bremseklosser foran/bak		☐ Bremseklosser foran/bak		☐ Bremseklosser foran/bak	
☒ Tennplugg		☐ Tennplugg		☐ Tennplugg	
Arbeidstørst verkstedstempel og underskrift		Arbeidstørst verkstedstempel og underskrift		Arbeidstørst verkstedstempel og underskrift	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 9, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,4	5,4	5,8	5,9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,9	6,9	6,9	6,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.06.2026	57481

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.