

VOLKSWAGEN PASSAT GTE FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 17.03.2025
KODE: 1666869


AE48498


145 713 KM


23.06.2016
Førstegang registrert


**Bensin/
Batteri**

CHASSISNR: WVVZZZ3CZGE213958	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 29.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	skade	
1.2	Skjermer	Parkering bulk	
1.3	Skjermer	Steinsprut med rustdannelser i hjulbuen. Normal slitasje	
1.4	Dekk/Felger	gamle dekk	
2. LYS			
2.1	Lys foran	dugg/fukt	



1.1 Skade



1.2 Parkering bulk





1.3 Steinsprut med rustdannelser i hjulbuen.
Normal slitasje



1.4 Gamle dekk



2.1 Dugg/fukt



Servicebetjening		Jahres Tillsynsarbejder, skifte sv.	
Jahres Tilsyn:		☐ 1) Adm.®	
☒ 2) Oplevingservice		☐ 3) Bremseinspektion	
☐ 4) Inspektion		☐ 5) Desulfator	
☐ 6) med motorinspektion		☐ 7) Grænse: DISC®, ATF	
☐ 8) med skulderinspektion og gasledning		☐ 9) Hættekontrol: olie	
☐ 9) Longlife motorolie		☐ 10) Problemløsning	
☐ 10) Komplette og totaltilstand af gasledning		☐ 11) Luftfilterrensning	
☐ 11) Kontrol af hovedkylsystem indstilling		☐ 12) Tændingsindstilling	
☐ 12) Revisionsarbejde		☐ 13) Biler- og polieretrensning	
☐ 13) Kunderbetjening		☐ 14) Tørring	
☐ 14) (maks. 2000 på ordren)		☐ 15) Sprøjteruger	
Service udført den 22.03.17		☐ 16	
Ved km-tal 43869		☐ 17	
Færdigstillet:		Longlife mobiltilbehør:	
Service udført af	218  770 Dahle Auto AS SAPPSONG		
Vejkørsels tilstand		Volkswagen-vejkørsels tilstand	
Næste service Tid for service 1) Vedholdelse i serviceinterval eller eller den (dato) eller ved (km-tal)		Tilsynsarbejder den (dato) eller ved (km-tal)	

Servicebevis 4		Jahrel Tillegsarbejder, søges af	
Jahrel Udført:		☐ 1/8	Andet/af
☒ 1/8 Opbeholdservice		☐ 1/8	Brændstøvske
☒ 1/8 Impregnering		☐ 1/8	Dieselfilter
☐ 1/8 med motorkontrollant		☒ 1/8	Grønter DSG, ATX
☐ 1/8 med ulvstet impregneringsanlæg		☐ 1/8	Hæder-kløbing - og
☐ 1/8 Langtids motorkol-bræk		☐ 1/8	Profilrenover
☐ 1/8 Kæmpe- og bræddetankontrol af gas- og olie		☐ 1/8	Luftfilterrens
☐ 1/8 Kontrol af hovedkylsystemets indstilling		☐ 1/8	Tætningsskuffe
☐ 1/8 Passager-arbejde		☐ 1/8	Stav- og polerrens
☐ 1/8 Kørerskæp (måske også på ordren)		☐ 1/8	Tæppeklapper
Service udført den: 05.05.18		☐ 1/8	
Ved køn-stand: 59228		☐ 1/8	
Fakturanummer: 510726		☐ 1/8	
Service udført af:		218 770 Diablos Auto AS SAPSBORG ST 87 DAKES AUTO AS Im. 05.05.18 W. 59228 WES SERVICECENTRUMS KØB OG SALG	
Vurderedes samlet		Volkswagen-vurderedes samlet	
Neste service Til for service ☒ I henhold til serviceintervalplan eller den dato: 03.05.19 eller ved køn-stand: _____		Tillegsarbejder den (dato): _____ eller ved (køn-stand): _____	

[illegible][illegible][illegible]

Servicerelev B		Javel tillægsarbejder, skrive an:	
Javel inden		☒ A	Kultur*
☒ 1) Oplevstjerne		☒ A	Brennemærke
☒ 2) Indpakning		☒ A	Desinfektor
☒ 3) ved afleveringsbillet		☒ A	Gemte: ODP*, ATY
☒ 4) ved afleveringsbillet		☒ A	Holtes kolding sje
☒ 5) Længde mendebrud		☒ A	Profilkassen
☒ 6) Turens og betænkelses og gæstgæ		☒ A	Luffturmans
☒ 7) Læstet af hovedfælles træning		☒ A	Terrangsmiddeltaste
☒ 8) Røgningen af bøllet		☒ A	Sten- og polymerfærme
☒ 9) Kædetekster		☒ A	Tærmern
☒ 10) (betænkning på ordet)		☒ A	Tennrupper
Service udført den: 26/6.20		☒ A	
Ved k-sten: 11/045		☒ A	
Faktumumær:		☒ A	
Servicerelev:		☒ A	LongLife mobilisations:
 NAF Senter Hvam Landhøvnens 38 a 2013 Skjoten NO 987 372 540 M.V. Nr. 23 21 31 00 Inof.no		Volkswagen-vekselsbets stempel	
Navne service Tid for service ☒ 1) Service til servicerelevansister eller den (dato): 26/6.20 eller 1997 (betænkning)		Tillegsarbejder den (dato): _____ eller ved (betænkning): _____	

Servicebevis 9

Jahel utført: ☒ 1. Oljeservice ☐ 2. AdBlue®

☒ 3. Inspeksjon ☐ 4. Bremserisiko

☐ 5. med motoroljeskift ☐ 6. Dieselfilter

☐ 7. med utvidet inspeksjonsomfang ☐ 8. Gjørde DSG®, ATF

☐ 9. LongLife motorolje brukt ☐ 10. Høstes-kobling olje

☐ 11. Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg ☐ 12. Profilskansen

☐ 13. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☐ 14. Luftfilterrens

☐ 15. Reparasjon anbefalt ☐ 16. Tørringsmiddelstatisk

☐ 17. Kunderenskr (merkes også på orden) ☒ 18. Støv- og pollenfilterrens

Service utført den: **12.02.2021** ☐ 19. Tannrem

Ved km-stand: **119815** ☐ 20. Tempplugg

Fakturanummer: _____ ☐ 21. _____

Service utført av: **NAS Senior Body** LongLife mobiliteitsgaranti

Verktødsstempel: _____ Volkswagen-verktødsstempel

Neste service: _____

Tid for service: _____

eller: _____

den (dato): _____

eller: _____

ved (km-stand): _____

Servicebevis 10

Jahel utført: ☒ 1. Oljeservice ☐ 2. AdBlue®

☒ 3. Inspeksjon ☐ 4. Bremserisiko

☐ 5. med motoroljeskift ☐ 6. Dieselfilter

☐ 7. med utvidet inspeksjonsomfang ☐ 8. Gjørde DSG®, ATF

☒ 9. LongLife motorolje brukt ☐ 10. Høstes-kobling olje

☐ 11. Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg ☐ 12. Profilskansen

☐ 13. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☐ 14. Luftfilterrens

☐ 15. Reparasjon anbefalt ☐ 16. Tørringsmiddelstatisk

☐ 17. Kunderenskr (merkes også på orden) ☐ 18. Støv- og pollenfilterrens

Service utført den: **9/6-22** ☐ 19. Tannrem

Ved km-stand: **125011** ☐ 20. Tempplugg

Fakturanummer: **71990** ☐ 21. _____

Service utført av: **Ohm A/S** LongLife mobiliteitsgaranti

Verktødsstempel: **BIXTRA** Volkswagen-verktødsstempel

Neste service: _____

Tid for service: _____

eller: _____

den (dato): _____

eller: _____

ved (km-stand): _____

Servicebevis 11

Jahel utført: ☒ 1. Oljeservice ☐ 2. AdBlue®

☒ 3. Inspeksjon ☐ 4. Bremserisiko

☐ 5. med motoroljeskift ☐ 6. Dieselfilter

☐ 7. med utvidet inspeksjonsomfang ☐ 8. Gjørde DSG®, ATF

☐ 9. LongLife motorolje brukt ☐ 10. Høstes-kobling olje

☐ 11. Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg ☐ 12. Profilskansen

☐ 13. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☐ 14. Luftfilterrens

☐ 15. Reparasjon anbefalt ☐ 16. Tørringsmiddelstatisk

☐ 17. Kunderenskr (merkes også på orden) ☒ 18. Støv- og pollenfilterrens

Service utført den: **14/7-2023** ☐ 19. Tannrem

Ved km-stand: **136093** ☐ 20. Tempplugg

Fakturanummer: _____ ☐ 21. _____

Service utført av: **Auto Team A/S** LongLife mobiliteitsgaranti

Verktødsstempel: **BIXTRA** Volkswagen-verktødsstempel

Neste service: _____

Tid for service: _____

eller: _____

den (dato): _____

eller: _____

ved (km-stand): _____

Servicebevis 12

Jahel utført: ☒ 1. Oljeservice ☐ 2. AdBlue®

☒ 3. Inspeksjon ☐ 4. Bremserisiko

☐ 5. med motoroljeskift ☐ 6. Dieselfilter

☐ 7. med utvidet inspeksjonsomfang ☐ 8. Gjørde DSG®, ATF

☒ 9. LongLife motorolje brukt ☐ 10. Høstes-kobling olje

☐ 11. Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg ☐ 12. Profilskansen

☐ 13. Kontroll av hovedlyktenes innstilling ☐ 14. Luftfilterrens

☐ 15. Reparasjon anbefalt ☐ 16. Tørringsmiddelstatisk

☐ 17. Kunderenskr (merkes også på orden) ☒ 18. Støv- og pollenfilterrens

Service utført den: **11.11.2024** ☐ 19. Tannrem

Ved km-stand: **145903** ☐ 20. Tempplugg

Fakturanummer: **525132** ☐ 21. _____

Service utført av: **Centrum Bil** LongLife mobiliteitsgaranti

Verktødsstempel: **Centrum Bil & Karosseri AS** Volkswagen-verktødsstempel

Neste service: _____

Tid for service: _____

eller: _____

den (dato): _____

eller: _____

ved (km-stand): _____


HUNTER
Engineering Company

2/28/2025 9:42:27 AM
NOR AE48498



Wheel Alignment **FAILED**

- ☒ Front Total Toe
- ☒ Front Camber
- ☒ Rear Total Toe
- ☒ Rear Camber



Volkswagen Passat Passat 2015-19 (B8 - 3G) STD Susp (G01 G10), STD Susp Special (Sonderfahrzeuge) 1JA STD Susp (G01 G10), STD Susp Special (Sonderfahrzeuge) 1JA

Tire Health **PASSED**



☐ Recommend a Tire Rotation for Even Tire Wear

☐ Recommend a comprehensive alignment check for added tire life, fuel economy and safety

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2019
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	145903

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.