

VOLVO XC60 / U 4WD
TESTDATO: 29.09.2026
KODE: 2131469

HT24863

72 673 KM

30.03.2021
Førstegang registrert

Hybr(B)
CHASSISNR: LYVUZBFVDMB811517
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 09.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING








Hjulinstilling **GODKJENT**

Samlet spredning foran: -1.0° -1.0°
 Samlet spredning bak: -1.0° -1.0°

Ingen ytterligere service nødvendig.

25.9.26 9:50
 HT24863

Volvo : XC60 : 2018- : Trekk på alle hjul : TOURING (RA07)
Kilometerteller: 72673

VOLVO

CERTIFIKAT

Hälsotillstånd för högspänningsbatteri

Datum: 2026-09-25

Fordonsidentifiseringsnummer (VIN): LYVUZBFVDMB811517
 Registreringsnummer: HT24863
 Modell: XC60 II 2021
 Körsträcka: 72 673 Km
 Verkstadens namn: Bilia Lillehammer

Batteriets hälsotillstånd: 86 %*

Servicenr. 1 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 22021
 Dato: 8.3.22
 Arbeidsordre nr.: 3248109

Type service: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Vedlikeholdsservice: **STEMPEL**

Tilpasset grunnservice: **STEMPEL**

Servicenr. 2 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 32501
 Dato: 13.2.23
 Arbeidsordre nr.: 3367263

Type service: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Vedlikeholdsservice: **STEMPEL**

Tilpasset grunnservice: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Servicenr. 3 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 44030
 Dato: 12.2.24
 Arbeidsordre nr.: 3469621

Type service: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Vedlikeholdsservice: **STEMPEL**

Tilpasset grunnservice: **STEMPEL**

Servicenr. 4 **VOLVO ORIGINAL SERVICE**

Utført Km: 55398
 Dato: 21.2.25
 Arbeidsordre nr.: 3576613

Type service: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Vedlikeholdsservice: **STEMPEL**

Tilpasset grunnservice: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Emil Møllerstuen
 Personlig servicetekniker
 Tlf. 53 02 56 83

Servicenr. 5 **VOLVO ORIGINAL SERVICE**

Utført Km: 65442
 Dato: 9/3-2026
 Arbeidsordre nr.: 3695780

Type service: **Bilia Norge AS**
 NO 976 023 188 MVA
 Bilia Lillehammer - Volvo
 Korgvegen 25, 2619 Lillehammer

Vedlikeholdsservice: **STEMPEL**

Tilpasset grunnservice: **STEMPEL**

Bilia
 Bremsevæske er skiftet

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 52, 2020
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.03.2026	65442
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
08.03.2022	22021
13.02.2023	32501
12.02.2024	44370
21.02.2025	55398
09.03.2026	65442

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.