

VOLVO V60 / Z 2WD

TESTDATO: 15.08.2026

KODE: 2092864



HT24233



66 316 KM



30.11.2020

Førstegang registrert



Hybr(D)

CHASSISNR: YV1ZWK5VDM2430259

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Støtfanger	ripe(r) polert og flekket ut	nede - venstre foran






1.1 Ripe(r) polert og flekket ut



1.1 Ripe(r) polert og flekket ut







Hjulinnstilling GODKJENT

Diagram showing wheel alignment steps: 1. Juster spredning foran, 2. Juster høyde foran, 3. Juster Camber foran, 4. Juster spredning bak, 5. Juster høyde bak, 6. Juster Camber bak.

Ingen ytterligere service nødvendig.

28.7.26 10:06
HT24233
Volvo : V60 : 2018 - : Framhjulsdrift :
TOURING/DYNAMIC/CCD
Kilometerteller:66316

Service nr. 1

Utført Km: 14010
Dato: 23/9-2021
Arbeidsordre nr.: 3175287

Type service: Grunn Bil Personbil AS Lillehammer Tlf. 53 02 56 60 Org. nr. 976 023 188

Vedlikeholdsservice: STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 2

Utført Km: 24245
Dato: 23/9-22
Arbeidsordre nr.: 3316287

Type service: Grunn Bil Personbil AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73

Vedlikeholdsservice: STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: SKIFTET BRENNEVÆSKE Bil Personbil AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen

VOLVO SERVICE 2.0

Service nr. 3

Utført Km: 35173
Dato: 18/9-2023
Arbeidsordre nr.: 3424891

Type service: Grunn Bil Personbil AS Lillehammer Tlf. 53 02 56 60 Org. nr. 976 023 188

Vedlikeholdsservice: STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 4

Utført Km: 47045
Dato: 9/9-24
Arbeidsordre nr.: 3528244

Type service: Grunn Bil Personbil AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73

Vedlikeholdsservice: STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: STEMPEL

Service nr. 5

Utført Km: 58169
Dato: 2/9-25
Arbeidsordre nr.: 3629639

Type service: Grunn Bil Personbil AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73

Vedlikeholdsservice: STEMPEL

Tilpasset grunnservice: STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet: SKIFTET : DIESELFILTER LUFTFILTER Bil Personbil AS Lillehammer AS NO 976 023 188 MVA Dagfinn Pedersen Personlig servicetekniker Tlf. 53 02 56 73

VOLVO SERVICE 2.0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.09.2025	58169
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.09.2021	14010
23.09.2022	24245
18.09.2023	35173
09.09.2024	47045
02.09.2025	58169

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.