bilia

VARUDEKLARATI

FÖR BEGAGNAD PERSONBIL - EJ EL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/Modell	Reg Nr	Mätarställning, Km	Tillverkningsår Och Månad	Modellår	Första Reg Datum I Sveri
BMW X3 xDrive20d Steptronic	**YCR464**	**156 100 km**	**2016-02**	**2016**	**2016-04-21**

Motoreffekt KW	hkr	Drivmedel	
139 kW	**188**	☐ bensin ☑ diesel ☐ etanol ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas	☐ Registrerad utanför sverige *Datum anges om det finns tillgängligt:*

Kamrem bytt* (se sidan 2)	Senaste service är gjord enl. tillv. serviceplan ** (se sid 2)	Komplett dokumentation för servicehistorik enl. tillverkare finns	Växellåda
☐ ja, senast vid ..... ☐ nej ☐ vet ej ☑ finns ej	☑ Ja, enl. tillv. serviceplan vid / ☐ Ja, men med brister ☐ Inte infallit ännu ☐ Nej	☑ Ja ☐ Nej	☑ automat ☐ m

Årlig fordonsskatt	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO_2),g/km	Euroklassning
2406		**2025-09-17**	**140 580 km**	**136**	**Euro6**

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☑ nej		

Vagnskadegaranti	t o m datum
☐ ja ☑ nej	

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Bilia Premiumgaranti MRF 12 mån

Begagnatgaranti	månader	sträcka km
☑ ja ☐ nej	**12 mån**	**25 000 km**

UPPKOPPLADE FUNKTIONER

Bilen har uppkopplade funktioner so kräva abonnemang för att fungera

☑ ja ☐ nej

FUNKTIONERNA PÅVERKAS AV AV AV 2G/3G-NÄTEN

☑ ja ☐ nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, **F** = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedör
A Koppling	**N**	**G** Generator	**N**	**M** Centrallås	**N**
B Växellåda	**N**	**H** Motor: missljud/ läckage	**N**	**N** Fönsterhissar, speglar	**N**
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	**N**	**I** Bränslesystem	**N**	**O** Instrumentering, displayer	**N**
D Värme, värmefläkt, värmesits	**N**	**J** Kylsystem	**N**	**P** Manöverdisplay, säkerhetssystem	**N**
E Startbatteri	**N**	**K** Klimatanläggning	**N**	**Q** Ljudsystem	**N**
F Startmotor	**N**	**L** Lack, kaross, interiör	**N**		

SYSTEMKONTROLL

Systemkontroll

Felsökning/Felkoder utlästa

☐ Ja, utskrift finns **** ☑ Ja, men utskrift saknas ☐ Nej

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

1 ☑ **FELKODER/FELMEDDELANDE**
Inga felkoder är släckta utan diagnos eller felsökning samt åtgärd

2 ☑ **DRIVSYSTEM**
Motor, växellåda/-or, drivlina, bränsle & avgassystem inkl. avgasrening

3 ☑ **BATTERIER**
Lågvoltssystem, HEV/PHEV batteri, ev. laddningssystem

4 ☑ **HJULSYSTEM**
Länkarmar & hjulsystem

5 ☑ **BROMSSYSTEM**
Bromsskivors tjocklek över miniminivå, bromsbelägg tjocklek över miniminivå, parkeringsbroms normal funktion, nödbröms

6 ☑ **STYRSYSTEM**
Styrled, styrväxel, styrarm, styrservo

7 ☑ **SÄKERHETSSYSTEM OCH SÄKERHETS-ANORDNINGAR INKL. ASSISTANSSYSTEM**

8 ☑ **STRÅLKASTARE OCH BELYSNING**

9 ☑ **KOPPLINGSANORDNING & BÄRGNINGSÖGLOR**

10 ☑ **VARNINGS OCH VARSELUTRUSTNING**

11 ☐ **BILENS SÄKERHET**
Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil

12 ☑ **SOS-FUNKTION 112-ECALL FINNS**
SOS-funktionen 112-eCall upphör på grund av avveckling av 2G/3G-näten

☑ ja ☐ nej

13 ☑ **DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM**

Sommardäck

VF	HF	VB	HB	R
3.5mm	**3.5mm**	**3mm**	**3mm**	**in al ej**

Vinterdäck (om det ingår)

VF	HF	VB	HB
7mm	**6mm**	**7mm**	**6mm**

☐ **BILEN SÄLJS SOM REPARAT /RENOVERINGSOBJEKT**

Orsaker till att bilen säljs som reparation renoveringsobjekt .....

.....

.....

.....

.....

☐ **Bilen bedöms som trafikfarlig och få köras från platsen**

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Insynsskydd saknas

Varudeklaration är upprättad av

2026-11-20 Peter Melender

(datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaratio

(datum och köparens underskrift)

Varudeklarationen är upprättad med samtliga obligatoriska moment enligt publikation Konsumentverket 3 nov 2025

Detta är en utskrift från InternalCars Handlarbudet.

Konsument verket • KO

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET