

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Nissan Leaf	KOS09E	46622	2022 12	2023	2023-01-17

Motoreffekt	kW	Batteri Nettokapacitet	kWh	<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige <small>Datum anges om det finns tillgängligt</small>
110		40		

Senaste service är gjord enl. tillv. serviceplan * (se sidan 2) ja, vid km Datum: ja, inkl. tillägg ja, dokumentation finns ja nej

Komplett dokumentation för servicehistorik enl. tillverkare finns ja nej

Aktuell årlig fordonsskatt *	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Euroklassning
360 Kr		2026-01-29	46256	

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti t o m datum eller max km
 ja nej

Vagnskadegaranti t o m datum
 ja nej

Batterigaranti t o m datum eller max km
 ja nej

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti antal månader eller max km
 ja nej 3 3000

Trafiksäkerhetsgaranti antal månader eller max km
 ja nej

Annan garanti, se separata villkor
 ja nej

BILEN HAR UPPKOPPLADE FUNKTIONER

Bilen har uppkopplade funktioner som kan kräva abonnemang för att fungera.

FUNKTIONERNA PÅVERKAS AV AVVECKLING AV 2G/3G-NÄTEN

Ja Nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A AC-laddning N	E Hjulupphängning N	I Instrument och displayer, head-up N
B DC-laddning N	F Klimatsystem inkl uppvärmda ytor/funktioner N	J Multimedia, högtalarsystem N
C 12V batteri N	G Dörrar och luckor, lås och öppningar N	K Karosseri N
D Elmotor/-er & drivaxel N	H Glas, speglar, inkl. inställningar/hissar/öppning N	L Inredning N

BATTERISTATUS OCH DIAGNOS

Batteristatus test är utförd: <input type="checkbox"/> Ja, testdokument bifogas**	Systemkontroll Felkoder avlästa	Diagnos utförd
Test utförd enl. metod Av	<input type="checkbox"/> Ja, utskrift finns**	<input type="checkbox"/> Ja, utskrift finns**
State of Health: % Noterat:	<input type="checkbox"/> Ja, men utskrift saknas	<input type="checkbox"/> Ja, men utskrift saknas
<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Nej

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Ska vara trafiksäkert, av tillverkaren och myndigheter satta gränser gäller:

1 <input checked="" type="checkbox"/> FELKODER/FELMEDDELANDE	6 <input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM Styrled Styrväxel	10 <input checked="" type="checkbox"/> VARNINGSG- OCH VARSELUTRUSTNING	13 <input checked="" type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM
2 <input checked="" type="checkbox"/> BATTERI Undersida, skador överstiger ej tillverkarens gränsvärden	7 <input checked="" type="checkbox"/> SÄKERHETSSYSTEM OCH SÄKERHETS- ANORDNINGAR INKL. ASSISTANSSYSTEM	11 <input checked="" type="checkbox"/> BILENS SÄKERHET Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil	VF HF VB HB RESERV
3 <input checked="" type="checkbox"/> LADDKABEL OCH LADDSYSTEM	8 <input checked="" type="checkbox"/> STRÅLKASTARE OCH BELYSNING	12 SOS-FUNKTION 112-ECALL FINNS <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	VF HF VB HB
4 <input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM Länkar och hjulsystem	9 <input checked="" type="checkbox"/> KOPPLINGSANORDNING & BÄRGNINGSÖGLOR	SOS-funktionen 112-eCall upphör på grund av avveckling av 2G/3G-näten. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT
5 <input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM Bromsskivors tjocklek över minnivå Bromsbelägg tjocklek över minnivå Parkeringsbroms normal funktion, nödbroms			Orsaker till att bilen säljs som reparations- renoveringsobjekt:

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

.....
.....
.....

Varudeklarationen är upprättad av
20260210 LK

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)