

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Nissan Leaf	XOB85E	44190	2022 10	2022	2022-11-10
Motoreffekt kW	Batteri Nettokapacitet	<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige <small>Datum anges om det finns tillgängligt</small>			
110	39 kWh				
Senaste service är gjord enl. tillv. serviceplan * (se sidan 2)			Komplett dokumentation för servicehistorik enl. tillverkare finns		
<input type="checkbox"/> ja, vid km Datum:			<input type="checkbox"/> ja, inkl. tillägg <input type="checkbox"/> ja, dokumentation finns <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej		
Aktuell årlig fordonsskatt *	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Euroklassning	
360 Kr		2025-11-04	43805		

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Batterigaranti	t o m datum	eller max km
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	2030-11-10	

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Trafiksäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		
Annan garanti, se separata villkor		
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		

BILEN HAR UPPKOPLADE FUNKTIONER

Bilen har uppkopplade funktioner som kan kräva abonnemang för att fungera.

FUNKTIONERNA PÅVERKAS AV AVVECKLING AV 2G/3G-NÄTEN

Ja Nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A AC-laddning N	E Hjulupphängning N	I Instrument och displayer, head-up N
B DC-laddning N	F Klimatsystem inkl uppvärmda ytor/funktioner N	J Multimedia, högtalarsystem N
C 12V batteri N	G Dörrar och luckor, lås och öppningar N	K Karosseri N
D Elmotor/-er & drivaxel N	H Glas, speglar, inkl. inställningar/hissar/öppning N	L Inredning N

BATTERISTATUS OCH DIAGNOS

Batteristatustest är utfört:

Ja, testdokument bifogas**

Test utfört enl. metod Av

State of Health: % Noterat:

Nej

Systemkontroll

Felkoder avlästa

Ja, utskrift finns**

Ja, men utskrift saknas

Nej

Diagnos utförd

Ja, utskrift finns**

Ja, men utskrift saknas

Nej

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Ska vara trafiksäkert, av tillverkaren och myndigheter satta gränser gäller:

1 <input checked="" type="checkbox"/> FELKODER/FELMEDDELANDE	6 <input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrmarm Styrervo	10 <input checked="" type="checkbox"/> VARNINGSG- OCH VARSELUTRUSTNING	13 <input checked="" type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck
2 <input checked="" type="checkbox"/> BATTERI Undersida, skador överstiger ej tillverkarens gränsvärden	7 <input checked="" type="checkbox"/> SÄKERHETSSYSTEM OCH SÄKERHETS- ANORDNINGAR INKL. ASSISTANSSYSTEM	11 <input checked="" type="checkbox"/> BILENS SÄKERHET Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil	VF HF VB HB RESERV
3 <input checked="" type="checkbox"/> LADDKABEL OCH LADDSYSTEM	8 <input checked="" type="checkbox"/> STRÅLKASTARE OCH BELYSNING	12 SOS-FUNKTION 112-ECALL FINNS <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB 7,0 7,0 7,0 7,0
4 <input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM Länkarmer & hjulsystem	9 <input checked="" type="checkbox"/> KOPPLINGSANORDNING & BÄRGNINGSÖGLOR	SOS-funktionen 112-eCall upphör på grund av avveckling av 2G/3G-näten. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT
5 <input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM Bromsskivors tjocklek över minnivå Bromsbelägg tjocklek över minnivå Parkeringsbroms normal funktion, nödbroms			Orsaker till att bilen säljs som reparations-/ renoveringsobjekt:

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

.....
.....
.....

Varudeklarationen är upprättad av

.....
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

.....
(Datum och köparens underskrift)

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Den är då även i sådant skick att den skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Det innebär att säljaren gjort en fackmässig bedömning av bilens olika komponenter. En komponent som fått bedömning "N" är i normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder. Bedömningen "F" görs då någonting är felaktigt, saknas eller kräver reparation.

DEFINITION AV SERVICE

Med service avses att alla åtgärder är utförda enl. tillverkarens serviceplan vid aktuell tidpunkt/mätarställning för aktuellt fordon.

I serviceplan kan även tilläggsarbeten ingå, exempel på tilläggsarbeten kan vara byte av bromsvätska. Om alla tilläggsarbeten är utförda och inga servicebehov kvarstår så anges det som "Ja inkl. tillägg" i rutan för service. Om begränsade serviceåtgärder genomförts så anges det inte i service utan endast under noteringar, ex om olja och oljefilter byts.

Alla serviceåtgärder som åberopas ska vara dokumenterade, digitalt eller fysiskt och vara tillgänglig för en köpare.

DEFINITION AV FEL

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. En begagnad bil har ett kontinuerligt underhålls- och reparationsbehov som tilltar med ålder och körsträcka. Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år beroende på modell och körsträcka och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1 250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel.

Under en bils livslängd uppstår utöver kontinuerligt serviceunderhåll (1 500-3 000 mil alt. varje till vartannat år) behov av att byta eller reparera en rad delar och komponenter i en takt som tilltar med bilens körsträcka och ålder.

BILENS SÄKERHET

Säkerheten har bedömts utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontrollbesiktning. Bilar som säljs till enskilda konsumenter ska vara i sådant skick att de i samband med testet och vid leverans, utan anmärkning skulle klara obligatorisk kontrollbesiktning (se dock Reparationsobjekt nedan).

När säljaren gjort en markering vid de olika säkerhetspunkterna betyder det att bilen kontrollerats och bedömts motsvara gällande krav för godkännande utan anmärkning. Säljaren har i så fall bedömt att resultatet överensstämmer med bilens aktuella skick. Om markeringar saknas ska istället ett besiktningssprotokoll från obligatorisk kontrollbesiktning medfölja varudeklarationen och säljaren markerat rutan "Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara max tre månader och bilen får ha körts max 100 mil."

Bilar som är utrustade med SOS-funktionen 112-eCall och annan kommunikation via appstyrning (tex värmare, centrallås m.m.) kan påverkas pga avveckling av 2G-och 3G-nätet. Det lagstadgade kravet om SOS-funktionen 112-eCall omfattar enbart bilar som nyregistrerats från 1 april 2018. För närmare information om bilens 112-eCall och appstyrning kommer att gå att uppdatera till 4G-/5G-kompatibilitet kan denna fråga ställas särskilt till säljaren för kontroll med tillverkaren.

REPARATIONSOBJEKT

En bil som har fel eller brister som även kan innefatta trafiksäkerhetsfel får säljas som reparations-/renoveringsobjekt eller skrotbil om detta noterats och skälen därtill har specificerats i varudeklarationen och dessutom lika tydligt framgår av köpekontraktet.

REKLAMATION

Upptäcker du ett fel på bilen som inte kan ses som normal förslitning och inte finns upptaget i varudeklarationen ska du reklamera felet till säljaren. Om du reklamerar inom två månader från att felet upptäckts anses detta alltid vara i rätt tid. Dröjer du längre kan du riskera att förlora rätten att reklamera felet. Saknas en garanti, eller den är utgången, svarar säljaren enbart för fel som fanns vid tidpunkten för köpet, så kallat ursprungligt fel.

Du har enligt konsumentköplagen rätt att åberopa ursprungliga fel upp till 3 år och 2 månader efter leveransen.

Om ett fel upptäcks inom 2 år har sälj företaget bevisbördan, att visa om det är ett ursprungligt fel eller ej. Kan sälj företaget visa att det inte är ett ursprungligt fel, faller sälj företagets ansvar. Sälj företagets ansvar för sådana fel bortfaller om felet är oförenligt med varans art eller om det är uppenbart att felet inte fanns vid leveransen.

Om ett fel som inte täcks av garanti, upptäcks efter 2 år (men inom 3 år), måste du som kund visa att felet fanns vid leverans-tillfället.

Visar det sig att felet är ursprungligt är huvudregeln att sälj företaget har rätt att avhjälpa felet. Är detta inte möjligt ger konsumentköplagen kunden som alternativt rätt till prisavdrag, omleverans eller om felet är väsentligt och inte kan avhjälpas, hävning.

ATT TÄNKA PÅ

- Se till att alla överenskommelser anges i köpeavtalet.
- Köparen ska erhålla ett ex. av varudeklarationen.
- Servicedokumentationen är viktig.
- Om säljaren lämnar garanti ska villkoren bifogas.