



# Teknisk test uten påkost

MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 4WD

TESTDATO: 31.03.2026

 RL40864

 72 804 KM

 28.02.2019  
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: JMBXDGG3WKZ013142

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.12.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



## KJØRETØYDATA

|                         |     |                   |             |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER           | 2   | ANTALL LADEKABLER | 1           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE? | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

## PRØVEKJØRING

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
| Ja         |           | Tørt         |

## KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

|            |                      |
|------------|----------------------|
| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
| min-2,6    | Uke 38, 2025         |

## VINTERDEKK :

|            |                      |
|------------|----------------------|
| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
| min-4      | Uke 6, 2023          |

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
|         | VENSTRE | HØYRE |
| AKSEL 1 | 7,8     | 7,8   |
| AKSEL 2 | 7,8     | 7,8   |

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
|         | Venstre | Høyre |
| AKSEL 1 | 7,5     | 7,5   |
| AKSEL 2 | 7,3     | 7,0   |

## SERVICEINFORMASJON

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
| Nei                | Nei                      |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 11.12.2024         | 60701                    |

## REGISTERREIM

|           |
|-----------|
| SKIFTET ? |
| Har ikke  |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

|                            |
|----------------------------|
| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
| Ja                         |

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

## Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

## Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

## Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

## Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

## Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

## Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant