

MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 4WD

TESTDATO: 31.07.2026

KODE: 2082208



KT93188



119 661 KM



31.10.2016

Førstegang registrert



Hybr(B)

CHASSISNR: JMBXDGG2WGGZ019712

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 05.06.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk	alle
1.2	Lakk	Noe korrosjon/rust - Legge i lakk	
1.3	Døråpning	Noen riper og småbulker	alle
1.4	Tak	øvrige feil	alle



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk



1.1 Noe riper/småbulker. Polere/legge i lakk




1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.2 Noe korrosjon/rust - Legge i lakk



1.3 Noen riper og småbulker



1.3 Noen riper og småbulker



1.3 Noen riper og småbulker



1.3 Noen riper og småbulker



1.3 Noen riper og småbulker



1.3 Noen riper og småbulker



1.4 Øvrige feil



1.4 Øvrige feil



LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 1 Dato: 27.10.17 Kilometerstand: 13800 Fakturanr.: 551375 Autosilver AS Postboks 542 1710 St. Hanshaugen Tlf: 92 76 40 41 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 2 Dato: 24.10.19 Kilometerstand: 26285 Fakturanr.: 56222 mobiles Mobile Autosilver AS Sportsveien 9 - 4.5 3619 Kongstoberg NO 974 394 596 MVA Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 3 Dato: 18.10.19 Kilometerstand: 42118 Fakturanr.: 561842 mobiles Mobile Autosilver AS Sportsveien 9 - 4.5 3619 Kongstoberg NO 974 394 596 MVA Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 7 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 4 Dato: 11.11.20 Kilometerstand: 52837 Fakturanr.: 565717 mobiles Mobile Autosilver AS Sportsveien 9 3619 Kongstoberg NO 974 394 596 MVA Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 5 Dato: 31.10.2022 Kilometerstand: 86005 km Fakturanr.: 22424 Aasen III Bil og Kjøretøy Tlf: 92 44 13 10 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 6 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 10 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fyller ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

1-14

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 2, 2026
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6,5	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
31.10.2022	86005

KOMMENTAR

Lever med fersk service. Kontakt selger for info vedr vinterhjul. Levert i etterkant

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.