

FORD EXPLORER / DRP 340 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 12.10.2026

 EP46833

 20 230 KM

 05.11.2025
Førstegang registrert

 Elektr.

CHASSISNR: WF0RPCEF6SSJ45873

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 05.11.2029

Vurdering av unormal slitasje gjennomføres ved leasingkontraktens utløp eller ved andre forhold som krever dokumentasjon av unormal slitasje. Vurderingen gjøres uti fra standard leasingavtale fra FINFO og bransjenorm for unormal slitasje. Vurderingen skal anmerke slitasje definert som unormal i forhold til alder, kjørelengde og gjennomført vedlikehold iht. fabrikantens beskrivelse for serviceintervall. Hovedfokus er karosseri, interiør, dekk, gjennomført service samt begrenset mekanisk kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
Eksteriør			
2.1	Panser -	Ripe(r) ned til grunning.	foran
2.2	Dører -	Noe steinsprut.	venstre foran
2.3	Dører -	Riper.	begge bak
2.4	Bakluke -	Ripe(r).	bak
2.5	Skjermer -	Ripe(r) ned til grunning.	venstre foran
Opplysninger/klargjøring			
3.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Full shine/ bruktbilklargjøring.	
3.2	Øvrig utstyr/klargjøring -	Fjerne dekor/logo .	alle
			eks. mva
			17 100



2.1 Ripe(r) ned til grunning



2.2 Noe steinsprut



2.3 Riper



2.4 Ripe(r)



2.5 Ripe(r) ned til grunning



3.2 Fjerne dekor/logo



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	8,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00
--------------------------------	------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 40, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	5,9	5,7	5,2	5,6
Mønsterdybde vinterdekk	8,3	9	8,2	8,6
Bremsekiver (mm)	30	30		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Vet ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

☒ Kontrollert |
 ☐ Ikke kontrollert |
 ☒ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ☒ Kamera
- ☒ Systemfunksjoner

Eksteriør

- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Vinduspussere/-spyer
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

Motor

- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Service

Hjuloppheng/styring

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ☒ Girkasse
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

Interiør

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ☒ Opplysninger
- ☒ Overkjørte kilometer
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger og justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Rapporten er utført på bestilling av bruker/leietager eller restverdigarantist og er en nøytral vurdering som skal danne grunnlaget for sluttoppgjøret mellom bruker/leietager og restverdigarantist. Eiendomsretten til dokumentet går til begge parter uavhengig av hvem som har bestilt rapporten.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen

6. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn.

Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

- ☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

- ☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her prisen for den enkelte test.

- ☒ Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 14 dager etter at testen er utført.