



6303214

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
19.05.2026

Kunde

Navn Autoplan AS
Medlemsnummer 91137554
Adresse Elgveien 2
Postnummer og -sted 2340 Løten
Telefon 62553910
Ekstern referanse EE14877/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	TRANSIT	Motoreffekt	198 kW
Type	FCD	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE14877	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0EXXTTRBNS77481	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	106002	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	06.04.2028



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6303214

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet
4.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
8.16	Lys	Skadet lykt:	Midtre bremselys
18.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskennivå	
41.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Høyre foran
41.15		Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:	Venstre bak, Høyre bak
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
72.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
81.2	Venstre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
88.1	Venstre utvendig synlig D-stolpe	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
89.5	Høyre forskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Skifte ulakkert del
90.2	Høyre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
100.1	Tak	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
102.2	Bakluke	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
102.3		Bulk(er) over 25mm/35mm	Rette og flekkklakkere
102.13		* Punktsveis/innfesting til dørstopper H.bakdør er på vei til å løsne reparasjon.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
41.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Venstre bak
42.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran
78.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
79.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
19.02.2025	63962
03.01.2024	38915

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6303214

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje:	97 300,-
------------------------------	-----------------



6303214

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Service/ Dokum., Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning., Tid mellom servicer er overskredet	-
Nøkler / Utstyr, Nøkkel mangler, 1 stk stk,	-
Lys, Skadet lykt:, Midtre bremselys	5 000,-
Kjølesystem, Lavt kjølevæsknivå,	-
Dekk, Dekk er skjevslitt:, Høyre foran	4 100,-
Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:, Venstre bak, Høyre bak	4 100,-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,	1 800,-
Fjerning av logo/dekor: , Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 500,-
Seter, Misfarget/skittent:, Venstre foran, Høyre foran	1 400,-
Venstre fordør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 800,-
Venstre utvendig synlig D-stolpe, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	5 400,-
Høyre forskjerm, Ripe ned til grunnmaterialet, Skifte ulakkert del	1 100,-
Høyre fordør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 800,-
Tak, Bulk(er) med lakkskade, Skifte og lakkere	52 500,-
Bakluke, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Bulk(er) over 25mm/35mm, Rette og flekk-lakkere	6 900,-
*, Punktsveis/innfesting til dørstopper H.bakdør er på vei til å løsne reparasjon. ,	3 500,-
Totalt verditrekk:	97 300,-



6303214

Prøvekjøring		Styring	
1 - Kjøreegenskaper	✓	47 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Generell informasjon		48 - Styresnekke, tannstang	✓
3 - Service/ Dokum.	R	49 - Styrestag/ledd	✓
4 - Nøkler / Utstyr	R	50 - Styreservo	✓
Bremser		Hjuloppheng	
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Støtdempere	✓
6 - Bremseskiver	✓	52 - Stabilisator	✓
7 - Parkeringsbrems	✓	53 - Fjærer / fjærbein	✓
Lys og signaler		54 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
8 - Lys	R	55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
10 - Refleks	✓	56 - Travers	✓
11 - Varsellamper	✓	Karosseri	
Motor		57 - Frontrute	✓
15 - Motor virkemåte	✓	58 - Siderute/bakrute	✓
16 - Utvendig tilstand motor	✓	60 - Lås	✓
18 - Kjølesystem	R	61 - Underside	✓
20 - Motorfester	✓	62 - Understellsnummer	✓
Drivverk		63 - Skilter	✓
23 - Girkasse (automatisk)	✓	65 - Karosseri generelt	R
26 - Drivaksler	✓	Interiør	
Elektriske anlegg		66 - Dashbord / midtkonsoll	✓
27 - Elektrisk vindusheis	✓	67 - Luftdyse kupé	✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	68 - Taktrekk	✓
30 - Radio	✓	69 - Solskjerm	✓
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	70 - Innvendig speil	✓
33 - Instrumenter	✓	71 - Dørtrekk	✓
34 - Setevarmer	✓	72 - Seter	R
37 - Ladekabel elbil/hybrid	✓	73 - Bilbelte	✓
38 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓	74 - Gulvmatter/-teppe	✓
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓	76 - Interiør generelt	✓
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓	77 - Varseltrekant	✓
Hjul, dekk, felg		Støtfangere	
41 - Dekk	R	78 - Støtfanger foran	O
42 - Felg	O	79 - Støtfanger bak	O
44 - Hjullager	✓		
45 - Ekstra hjulsett	✓		
46 - Hjulcapsler/navkopper	✓		



6303214

Sone 1 (venstre side)

80 - Venstre forskjerm	✓
81 - Venstre fordør	R
82 - Venstre speil	✓
83 - Venstre bakdør	✓
84 - Venstre bakskjerm	✓
85 - Venstre kanal	✓
86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
88 - Venstre utvendig synlig D-stolpe	R

Sone 2 (høyre side)

89 - Høyre forskjerm	R
90 - Høyre fordør	R
91 - Høyre speil	✓
92 - Høyre bakdør	✓
93 - Høyre bakskjerm	✓
94 - Høyre kanal	✓
95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
97 - Høyre utvendig synlig D-stolpe	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

98 - Grill	✓
99 - Panser	✓
100 - Tak	R
102 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

103 - Døråpning	✓
104 - Lasterom	✓



6303214

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	32,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	32,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	15,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	17,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	17,00 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
41.2		Mønsterdybde HF	3,10 mm
41.3		Mønsterdybde VB	3,10 mm
41.4		Mønsterdybde HB	3,10 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6303214

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6303214

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Bakluke



6303214

Bilder og vedlegg



13. Bakluke




14. Bakluke



15. Bakluke



16. Bakluke



R 17. Bakluke



18. Bakluke



19. Dekk



20. Dekk



21. Dekk



22. Høyre fordør



23. Høyre fordør



24. Høyre fordør



6303214

Bilder og vedlegg




25. Høyre forskjerm




26. Høyre forskjerm



27. Lys



28. Seter



29. Seter



30. Tak



31. Tak



32. Tak



33. Tak



34. Tak



35. Tak



36. Tak



6303214

Bilder og vedlegg



37. Venstre fordør



38. Venstre fordør



39. Venstre fordør



40. Venstre fordør



41. Venstre utvendig synlig D-stolpe



42. Venstre utvendig synlig D-stolpe



43. Venstre utvendig synlig D-stolpe