



6284872

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
12.05.2026



Kunde

Navn	Autoplan AS
Medlemsnummer	91137554
Adresse	Elgveien 2
Postnummer og -sted	2340 Løten
Telefon	62553910
Ekstern referanse	CX13623/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1996 cm ³
Modell	Transit Custom	Motoreffekt	125 kW
Type	NRN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CX13623	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WFORXXTA9RPM75292	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	62390	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2024
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	18.03.2024
		Frist for neste EU kontroll	17.03.2028



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjørelengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6284872

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
18.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
24.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
45.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Panser, Bakluke, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
66.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
85.5	Venstre kanal	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
92.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
94.1	Høyre kanal	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
99.1	Panser	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
105.1	Udefinerbare feil/mangler	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk) Differensial, Oljelekkasje: Bakre differensial.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
72.9	Seter	* Mindre rift trekk H.F.	
78.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
83.16	Venstre bakdør	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
93.14	Høyre baksjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
17.11.2025	46601
16.10.2024	14587
14.03.2024	32

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6284872

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje: 26 100,-



6284872

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Kjølesystem, Lavt kjølevæsknivå,	-
Differensial, Oljelekkasje:, Bakre differensial	-
Ekstra hjulsett, Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:, 1 dekk	2 000,-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør	1 200,-
Fjerning av logo/dekor: , Panser, Bakluke, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 500,-
Dashbord / midtkonsoll, Hull/rift/flenge:, Dashbord	-
Venstre kanal, Ripe ned til grunnmaterialet, Lakkere	2 600,-
Høyre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)	2 400,-
Høyre kanal, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	3 900,-
Panser, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	7 200,-
Udefinerbare feil/mangler, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk), Differensial, Oljelekkasje: Bakre differensial. ,	1 500,-
Totalt verditrek:	26 100,-



6284872

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg ✓
3 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
4 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett R
5 - Bremsbelegg	46 - Hjulcapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver	O
7 - Parkeringsbrems	Styring
Lys og signaler	47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
8 - Lys	48 - Styresnekke, tannstang ✓
9 - Markeringslys/-lykter	49 - Styrestag/ledd ✓
10 - Refleks	✓ 50 - Styreservo ✓
11 - Varsellamper	Hjuloppheng
Motor	51 - Støtdempere ✓
15 - Motor virkemåte	✓ 52 - Stabilisator ✓
16 - Utvendig tilstand motor	53 - Fjærer / fjærbein ✓
17 - Oljenivå motor	✓ 54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem	✓ 55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
19 - Eksosanlegg	O 56 - Travers ✓
20 - Motorfester	R
Drivverk	Karosseri
23 - Girkasse (automatisk)	✓ 57 - Frontrute ✓
24 - Differensial	✓ 58 - Siderute/bakrute ✓
25 - Mellomaksel	60 - Lås ✓
26 - Drivaksler	✓ 61 - Underside ✓
Elektriske anlegg	R 62 - Understellsnummer ✓
27 - Elektrisk vindusheis	✓ 63 - Skilter ✓
28 - Oppvarmet bakrute	✓ 64 - Tilhengerfeste ✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	65 - Karosseri generelt R
30 - Radio	Interiør
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 66 - Dashbord / midtkonsoll R
33 - Instrumenter	✓ 67 - Luftdyse kupé ✓
34 - Setevarmer	✓ 68 - Taktrekk ✓
35 - Tilhengerkontakt	✓ 69 - Solskjerm ✓
36 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	✓ 70 - Innvendig speil ✓
	✓ 71 - Dørtrekk ✓
	✓ 72 - Seter O
	✓ 73 - Bilbelte ✓
	74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	76 - Interiør generelt ✓
	77 - Varseltrekant ✓



6284872

Støtfangere

- 78 - Støtfanger foran O
- 79 - Støtfanger bak ✓

Sone 1 (venstre side)

- 80 - Venstre forskjerm ✓
- 81 - Venstre fordør ✓
- 82 - Venstre speil ✓
- 83 - Venstre bakdør O
- 84 - Venstre bakskjerm ✓
- 85 - Venstre kanal R
- 86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 2 (høyre side)

- 89 - Høyre forskjerm ✓
- 90 - Høyre fordør ✓
- 91 - Høyre speil ✓
- 92 - Høyre bakdør R
- 93 - Høyre bakskjerm O
- 94 - Høyre kanal R
- 95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- 98 - Grill ✓
- 99 - Panser R
- 100 - Tak ✓
- 102 - Bakluke ✓

Sone 5 (entre, lasterom)

- 103 - Døråpning ✓
- 104 - Lasterom ✓

Annet

- 105 - Udefinerbare feil/mangler ✓



6284872

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	31,20 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	31,20 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	12,50 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	13,10 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	13,10 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,60 mm
41.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
41.3		Mønsterdybde VB	6,20 mm
41.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
45.2		Mønsterdybde	6,10 mm
45.3		Mønsterdybde	2,60 mm
45.4		Mønsterdybde	3,40 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6284872

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6284872

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Dashbord / midtkonsoll



11. Dashbord / midtkonsoll



12. Differensial



6284872

Bilder og vedlegg



13. Differensial



14. Høyre bakdør



15. Høyre bakdør



16. Høyre bakdør



17. Høyre kanal



18. Høyre kanal




19. Karosseri generelt




20. Karosseri generelt



21. Panser



22. Panser



23. Seter



○ 24. Seter ○



6284872

Bilder og vedlegg



25. Venstre kanal



26. Venstre kanal