

6226170

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
16.04.2026



Kunde

Navn	Autoplan AS
Medlemsnummer	91137554
Adresse	Elgveien 2
Postnummer og -sted	2340 Løten
Telefon	62553910
Ekstern referanse	ZX24546/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2487 cm ³
Modell	RAV4	Motoreffekt	136 kW
Type	XA5P(EU,M)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZX24546	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTMGBRFV80D070810	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	34921	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.12.2021
		Frist for neste EU kontroll	29.12.2027



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjørelengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6226170

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/ Dokum.	Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning.	Tid mellom servicer er overskredet
65.3	Karosseri generelt	Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
75.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
90.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
83.14	Venstre bakdør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
17.06.2025	30135
25.06.2024	20242
11.07.2023	12099

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6226170

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost


- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje: **7 000,-**

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Service/ Dokum., Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning., Tid mellom servicer er overskredet	-
Karosseri generelt, Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser	700,-
Fjerning av logo/dekor: , Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør	1 300,-
Bagasjeromstildekning, Mangler:, Rollo	-
Høyre fordør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	5 000,-
Totalt verditrekk:	7 000,-



6226170

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg ✓
3 - Service/ Dokum.	43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
4 - Nøkler / Utstyr	R 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett ✓
5 - Bremsbelegg ✓	46 - Hjulcapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver ✓	Styring
7 - Parkeringsbrems ✓	47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Lys og signaler	48 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Lys ✓	49 - Styrestag/ledd ✓
10 - Refleks ✓	50 - Styreservo ✓
11 - Varsellamper ✓	Hjuloppheng
Motor	51 - Støtdempere ✓
15 - Motor virkemåte ✓	52 - Stabilisator ✓
16 - Utvendig tilstand motor ✓	53 - Fjærer / fjærbein ✓
17 - Oljenivå motor ✓	54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem ✓	55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
19 - Eksosanlegg ✓	56 - Travers ✓
20 - Motorfester ✓	Karosseri
Drivverk	57 - Frontrute ✓
23 - Girkasse (automatisk) ✓	58 - Siderute/bakrute ✓
24 - Differensial ✓	60 - Lås ✓
26 - Drivaksler ✓	61 - Underside ✓
Elektriske anlegg	62 - Understellsnummer ✓
27 - Elektrisk vindusheis ✓	63 - Skilter ✓
28 - Oppvarmet bakrute ✓	64 - Tilhengerfeste ✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓	65 - Karosseri generelt R
30 - Radio ✓	Interiør
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓	66 - Dashbord / midtkonsoll ✓
32 - Lyktespyler / Visker ✓	67 - Luftdyse kupé ✓
33 - Instrumenter ✓	68 - Taktrekk ✓
34 - Setevarmer ✓	69 - Solskjerm ✓
35 - Tilhengerkontakt ✓	70 - Innvendig speil ✓
37 - Ladekabel elbil/hybrid ✓	71 - Dørtrekk ✓
38 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓	72 - Seter ✓
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓	73 - Bilbelte ✓
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓	74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	75 - Bagasjeromstildekning R
	76 - Interiør generelt ✓



6226170

Interiør

77 - Varseltrekant ✓

Støtfangere

78 - Støtfanger foran ✓

79 - Støtfanger bak ✓

Sone 1 (venstre side)

80 - Venstre forskjerm ✓

81 - Venstre fordør ✓

82 - Venstre speil ✓

83 - Venstre bakdør O

84 - Venstre bakskjerm ✓

85 - Venstre kanal ✓

86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 2 (høyre side)

89 - Høyre forskjerm ✓

90 - Høyre fordør R

91 - Høyre speil ✓

92 - Høyre bakdør ✓

93 - Høyre bakskjerm ✓

94 - Høyre kanal ✓

95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

98 - Grill ✓

99 - Panser ✓

100 - Tak ✓

102 - Bakluke ✓

Sone 5 (entre, lasterom)

103 - Døråpning ✓

104 - Lasterom ✓



6226170

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	35,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	37,30 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	37,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	16,50 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	17,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	17,80 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
41.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
41.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
41.4		Mønsterdybde HB	4,60 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,40 mm
45.2		Mønsterdybde	8,50 mm
45.3		Mønsterdybde	8,40 mm
45.4		Mønsterdybde	8,60 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6226170

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6226170

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6226170

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Høyre fordør



16. Høyre fordør



17. Karosseri generelt



18. Karosseri generelt