

6272202

# NAF Vurdering av unormal slitasje

**Testdato**  
06.05.2026

## Kunde

**Navn** Autoplan AS  
**Medlemsnummer** 91137554  
**Adresse** Elgveien 2  
**Postnummer og -sted** 2340 Løten  
**Telefon** 62553910  
**Ekstern referanse** EE93644/1988289



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                   |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Voyah             | <b>Motorstørrelse</b>              | - cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | FREE              | <b>Motoreffekt</b>                 | 160 kW            |
| <b>Type</b>             | H97Z              | <b>Aksler i drift</b>              | 2                 |
| <b>Registreringsnr.</b> | EE93644           | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk         |
| <b>Understellsnr.</b>   | LDP95C966NE900309 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101               |
| <b>Km.stand.</b>        | 114299            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei               |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2022              |
| <b>Karosseritype</b>    | Flerbruksbil      | <b>Registrert første gang</b>      | 29.12.2022        |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 28.12.2026        |



## Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.


Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6272202

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres             | Resultat                                                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                      |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7    | Service/ Dokum.       | Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning. | Kjørelengde mellom servicer er overskredet                                                                                       |
| 3.8    |                       | Aktivert serviceindikator                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| 5.3    | Bremsebelegg          | Slitt bremsebelegg                                                                                                                                                    | Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran                                                                                            |
| 8.5    | Lys                   | Skadet lyktglass:                                                                                                                                                     | Venstre baklys, Høyre kjørellys, Venstre kjørellys                                                                               |
| 8.7    |                       | Krakerert lyktglass                                                                                                                                                   | Høyre sideblink, Venstre sideblink, Tåkebaklys, Midtre bremselys                                                                 |
| 8.27   |                       | * Midtre parklys bakluke krakerert / sprukket.                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 9.1    | Markeringslys/-lykter | Virker ikke:                                                                                                                                                          | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                                                               |
| 9.4    |                       | Skadet lyktglass                                                                                                                                                      | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                                                               |
| 41.7   | Dekk                  | Dekk er skjevslitt:                                                                                                                                                   | Venstre bak, Høyre bak                                                                                                           |
| 57.2   | Frontrute             | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode:Reparasjon</li></ul>                                   |                                                                                                                                  |
| 65.1   | Karosseri generelt    | Oppstartskostnader for lakking                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| 65.3   |                       | Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking                                                                                                                        | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe |
| 73.3   | Bilbelte              | Slitt / skadet belte:                                                                                                                                                 | Venstre foran                                                                                                                    |
| 78.10  | Støtfanger foran      | Steinsprut ned til grunnmaterialet                                                                                                                                    | Lakkere                                                                                                                          |
| 98.13  | Grill                 | * Emblem grill sprukket.                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| 99.9   | Panser                | Steinsprut ned til grunnmaterialet                                                                                                                                    | Lakkere                                                                                                                          |
| 102.2  | Bakluke               | Bulk(er) uten lakkskade                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 102.8  |                       | Lakkblære med hull/sprekk                                                                                                                                             | Flekklakkere                                                                                                                     |
| Ref.Id | Opplysning            | Resultat                                                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                      |
| 8.31   | Lys                   | Krakerert lyktglass                                                                                                                                                   | Høyre baklys                                                                                                                     |
| 13.5   | Full systemskann      | Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| 41.22  | Dekk                  | Noe skjevslitt dekk                                                                                                                                                   | Venstre foran, Høyre foran                                                                                                       |
| 42.10  | Felg                  | Ripe/ slitasje på felg                                                                                                                                                | Høyre bak                                                                                                                        |
| 45.26  | Ekstra hjulsett       | Dekk er skjevslitt:                                                                                                                                                   | 4 dekk                                                                                                                           |
| 59.4   | Glasstak              | Hakk i glasstak:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 79.14  | Støtfanger bak        | Normal slitasje                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 83.18  | Venstre bakdør        | Fargenyanser i lakk pga. slitasje (sandblåseeffekt) ved km-stand > 30`.                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 92.16  | Høyre bakdør          | Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 92.18  |                       | Fargenyanser i lakk pga. slitasje (sandblåseeffekt) ved km-stand > 30`.                                                                                               |                                                                                                                                  |



6272202

## Ikke utførte

| Punkt                   | Årsak                          |
|-------------------------|--------------------------------|
| Utvendig tilstand motor | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Kjølesystem             | Ikke tilgjengelig for kontroll |

## Servicehistorikk


Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 11.12.2025 | 95761    |
| 18.04.2024 | 32271    |

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 10 °C   |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt    |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Ja      |



6272202

## Vurdering av unormal slitasje (VUS)

### PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

### Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

## Priser

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Sum unormal slitasje:</b> | <b>67 400,-</b> |
|------------------------------|-----------------|



6272202

## Detaljer

| Punkt og beskrivelse                                                                                                                                                                                                               | Pris eks. mva   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Service/ Dokum., Service er ikke utført i hht produsentens spesifikasjoner. Dette kan medføre uforutsett verditap og evt garantibortfall. Kostnader må vurderes nærmere ved avregning., Kjørelengde mellom servicer er overskredet | -               |
| Aktivert serviceindikator,                                                                                                                                                                                                         | -               |
| Bremsebelegg , Slitt bremsebelegg, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran                                                                                                                                                           | -               |
| Lys, Skadet lykteglass:, Venstre baklys, Høyre kjørellys, Venstre kjørellys                                                                                                                                                        | -               |
| Krakelert lykteglass, Høyre sideblink, Venstre sideblink, Tåkebaklys, Midtre bremselys                                                                                                                                             | -               |
| *, Midtre parklys bakluke krakelert / sprukket. ,                                                                                                                                                                                  | 29 200,-        |
| Markeringslys/-lykter, Virker ikke:, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                                                                                                                            | -               |
| Skadet lykteglass, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                                                                                                                                              | -               |
| Dekk, Dekk er skjevslitt:, Venstre bak, Høyre bak                                                                                                                                                                                  | 4 500,-         |
| Frontrute, En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret, <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode:, Reparasjon ,</li></ul>                                                                              | 700,-           |
| Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,                                                                                                                                                                                | 1 800,-         |
| Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe                                                   | 3 000,-         |
| Bilbelte, Slitt / skadet belte: , Venstre foran                                                                                                                                                                                    | 4 000,-         |
| Støtfanger foran, Steinsprut ned til grunnmaterialet, Lakkere                                                                                                                                                                      | 8 700,-         |
| Grill, *, Emblem grill sprukket. ,                                                                                                                                                                                                 | -               |
| Panser, Steinsprut ned til grunnmaterialet, Lakkere                                                                                                                                                                                | 9 900,-         |
| Bakluke, Bulk(er) uten lakkskade,                                                                                                                                                                                                  | 5 600,-         |
| Lakkblære med hull/sprekk, Flekklakkere                                                                                                                                                                                            | -               |
| <b>Totalt verditrekk:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>67 400,-</b> |



6272202

| Prøvekjøring                                      | Hjul, dekk, felg                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper                               | ✓ 41 - Dekk <b>R</b>                     |
| Generell informasjon                              | 42 - Felg <b>O</b>                       |
| 3 - Service/ Dokum.                               | 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓ |
| 4 - Nøkler / Utstyr                               | 44 - Hjullager ✓                         |
| Bremser                                           | 45 - Ekstra hjulsett <b>O</b>            |
| 5 - Bremsbelegg                                   | 46 - Hjulcapsler/navkopper ✓             |
| 6 - Bremseskiver                                  | Styring                                  |
| 7 - Parkeringsbrems                               | 47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓             |
| Lys og signaler                                   | 48 - Styresnekke, tannstang ✓            |
| 8 - Lys                                           | 49 - Styrestag/ledd ✓                    |
| 9 - Markeringslys/-lykter                         | 50 - Styreservo ✓                        |
| 11 - Varsellamper                                 | Hjuloppheng                              |
| e-Diagnose                                        | 51 - Støtdempere ✓                       |
| 13 - Full systemskann                             | 52 - Stabilisator ✓                      |
| Motor                                             | 53 - Fjærer / fjærbein ✓                 |
| 15 - Motor virkemåte                              | 54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓    |
| 16 - Utvendig tilstand motor                      | 55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓    |
| 18 - Kjølesystem                                  | 56 - Travers ✓                           |
| 20 - Motorfester                                  | Karosseri                                |
| Drivverk                                          | 57 - Frontrute <b>R</b>                  |
| 23 - Girkasse (automatisk)                        | 58 - Siderute/bakrute ✓                  |
| 26 - Drivaksler                                   | 59 - Glasstak <b>O</b>                   |
| Elektriske anlegg                                 | 60 - Lås ✓                               |
| 27 - Elektrisk vindusheis                         | 61 - Underside ✓                         |
| 28 - Oppvarmet bakrute                            | 62 - Understellsnummer ✓                 |
| 29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)              | 63 - Skilter ✓                           |
| 30 - Radio                                        | 64 - Tilhengerfeste ✓                    |
| 31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)             | 65 - Karosseri generelt <b>R</b>         |
| 33 - Instrumenter                                 | Interiør                                 |
| 34 - Setevarmer                                   | 66 - Dashbord / midtkonsoll ✓            |
| 35 - Tilhengerkontakt                             | 67 - Luftdyse kupé ✓                     |
| 37 - Ladekabel elbil/hybrid                       | 68 - Taktrekk ✓                          |
| 38 - Ladekontakt elbil/hybrid                     | 69 - Solskjerm ✓                         |
| 39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid     | 70 - Innvendig speil ✓                   |
| 40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid | 71 - Dørtrekk ✓                          |
|                                                   | 72 - Seter ✓                             |
|                                                   | 73 - Bilbelte <b>R</b>                   |
|                                                   | 74 - Gulvmatter/-teppe ✓                 |
|                                                   | 75 - Bagasjeromstildekning ✓             |



6272202

**Interiør**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 76 - Interiør generelt | ✓ |
| 77 - Varseltrekant     | ✓ |

**Støtfangere**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 78 - Støtfanger foran | R |
| 79 - Støtfanger bak   | O |

**Sone 1 (venstre side)**

- |                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 80 - Venstre forskjerm                         | ✓ |
| 81 - Venstre fordør                            | ✓ |
| 82 - Venstre speil                             | ✓ |
| 83 - Venstre bakdør                            | O |
| 84 - Venstre bakskjerm                         | ✓ |
| 85 - Venstre kanal                             | ✓ |
| 86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

**Sone 2 (høyre side)**

- |                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 89 - Høyre forskjerm                         | ✓ |
| 90 - Høyre fordør                            | ✓ |
| 91 - Høyre speil                             | ✓ |
| 92 - Høyre bakdør                            | O |
| 93 - Høyre bakskjerm                         | ✓ |
| 94 - Høyre kanal                             | ✓ |
| 95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

**Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**

- |               |   |
|---------------|---|
| 98 - Grill    | R |
| 99 - Panser   | R |
| 100 - Tak     | ✓ |
| 102 - Bakluke | R |

**Sone 5 (entre, lasterom)**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 103 - Døråpning | ✓ |
| 104 - Lasterom  | ✓ |



6272202

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                         | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 4.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                | 2 stk               |
| 6.1    | Bremsekiver                     | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran: | 0,00 mm             |
| 6.2    |                                 | Bremsekivetykkelse VF                         | 29,50 mm            |
| 6.3    |                                 | Bremsekivetykkelse HF                         | 29,50 mm            |
| 6.4    |                                 | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:   | 0,00 mm             |
| 6.5    |                                 | Bremsekivetykkelse VB                         | 20,00 mm            |
| 6.6    |                                 | Bremsekivetykkelse HB                         | 20,00 mm            |
| 29.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg          | 20 °C               |
| 29.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg          | 4 °C                |
| 37.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                    | 1 stk               |
| 41.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                               | 4,20 mm             |
| 41.2   |                                 | Mønsterdybde HF                               | 4,00 mm             |
| 41.3   |                                 | Mønsterdybde VB                               | 3,20 mm             |
| 41.4   |                                 | Mønsterdybde HB                               | 2,70 mm             |
| 41.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                        | Sommerdekk          |
| 42.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                        | Lettmetallfelg      |
| 45.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                  | 4,30 mm             |
| 45.2   |                                 | Mønsterdybde                                  | 4,70 mm             |
| 45.3   |                                 | Mønsterdybde                                  | 3,10 mm             |
| 45.4   |                                 | Mønsterdybde                                  | 3,20 mm             |
| 45.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:              | Piggfrie vinterdekk |
| 45.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                      | Lettmetallfelg      |



6272202

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6272202

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6272202

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6272202


## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Bakluke



27. Bakluke




28. Bakluke



29. Bakluke



30. Bilbelte



31. Bilbelte



32. Dekk



33. Dekk



34. Dekk



35. Dekk



36. Frontrute



6272202

## Bilder og vedlegg



37. Frontrute



38. Grill



**R** 39. Grill



40. Karosseri generelt



41. Karosseri generelt



42. Lys **R**



43. Lys



**R** 44. Lys



**R** 45. Lys **O**



46. Lys



47. Lys



48. Lys



6272202

## Bilder og vedlegg



49. Lys



50. Lys



51. Lys



52. Lys



53. Lys



54. Lys



55. Lys




56. Lys




57. Lys



58. Lys



59. Markeringslys/-lykter



60. Markeringslys/-lykter



6272202

## Bilder og vedlegg



61. Markeringslys/-lykter




62. Markeringslys/-lykter



63. Markeringslys/-lykter




64. Markeringslys/-lykter




65. Panser



66. Panser



67. Panser



68. Service/ Dokum.



**R** 69. Støtfanger foran




70. Støtfanger foran



71. Støtfanger foran



72. Støtfanger foran



6272202

## Bilder og vedlegg



73. Støtfanger foran



74. Støtfanger foran