



6291789

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
13.05.2026

Kunde

Navn Autoplan AS
Medlemsnummer 91137554
Adresse Elgveien 2
Postnummer og -sted 2340 Løten
Telefon 62553910
Ekstern referanse 1988289/EE37661



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	TRANSIT	Motoreffekt	198 kW
Type	FCD	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE37661	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0EXXTTRBNJ17438	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	205655	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	23.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	22.08.2026



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6291789

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel skadet 1 stk	
5.8	Bremsebelegg	* Har bremsepedal / svak brems / Bremsekraft forsterker virker ikke.	
8.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys, Venstre baklys
8.5		Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
8.8		Feil lysjustering:	Høyre tåkelys
13.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.1	Radio	* Mangler antenne pisk.	
43.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
57.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Skift	
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser, Venstre fordør
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre fordør
65.5		* Rust innvendig flater.	
78.2	Støtfanger foran	Bulk(er) uten lakkskade	Reparere/justere/ demontere-montere
79.2	Støtfanger bak	Bulk(er) uten lakkskade	Skifte ulakkert del
79.13		* Delvis løs støtfanger, må demonter for kontroll.	
83.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
84.1	Venstre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
84.7		Lakkskade	Skifte ulakkert del
85.7	Venstre kanal	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
90.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og spotlakkere (smartrep)
92.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)
93.5	Høyre bakskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Spotlakkere (smartrep)
93.7		Lakkskade	Skifte ulakkert del
98.13	Grill	* Hull under emblem, ved kamera / el kontakt.	
100.1	Tak	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
105.1	Udefinerbare feil/mangler	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk) Bremsebelegg , * ,Har bremsepedal / svak brems / Bremsekraft forsterker virker ikke.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
42.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
42.12		Påbegynnende oksidering:	
45.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
45.28		Ripe/slitasje	



6291789

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
45.29		Dekk er noe skjevslitt	
65.7	Karosseri generelt	Bilen er helt eller delvis omlakkert	
65.9		* Diverse små bulker, riper, lakk sår, rust blemmer, bruksmerker.	
71.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
13.08.2025	172001
13.08.2024	119715
02.10.2023	66150

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6291789

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:


R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser


Sum unormal slitasje:	71 400,-
------------------------------	-----------------



6291789

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Nøkler / Utstyr, Nøkkel skadet, 1 stk stk,	-
Bremsebelegg , *, Har bremsepedal / svak brems / Bremskraft forsterker virker ikke.	-
,	-
Lys, Virker ikke:, Skiltlys, Venstre baklys	-
Skadet lykteglass:, Høyre sideblinklys	1 500,-
Feil lysjustering:, Høyre tåkelys	-
Full systemskann, Det finnes feilkoder, se rapport,	-
Radio, *, Mangler antenne pisk. ,	-
Reservehjul / dekkreparasjonssett, Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt,	600,-
Frontrute, En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret, • Reparasjonsmetode:, Skift ,	17 900,-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Panser, Venstre fordør	1 100,-
Fjerning av logo/dekor: , Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre fordør	3 500,-
*, Rust innvendig flater. ,	-
Støtfanger foran, Bulk(er) uten lakkskade, Reparere/justere/demontere-montere	3 400,-
Støtfanger bak, Bulk(er) uten lakkskade, Skifte ulakkert del	5 200,-
*, Delvis løs støtfanger, må demonter for kontroll. ,	-
Venstre bakdør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	3 500,-
Venstre bakskjerm, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	3 500,-
Lakkskade, Skifte ulakkert del	2 200,-
Venstre kanal, Lakkskade, Spotlakkere (smartrep)	1 400,-
Høyre fordør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og spotlakkere (smartrep)	3 400,-
Høyre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)	2 400,-
Høyre bakskjerm, Ripe ned til grunnmaterialet, Spotlakkere (smartrep)	1 400,-
Lakkskade, Skifte ulakkert del	2 200,-
Grill, *, Hull under emblem, ved kamera / el kontakt. ,	-
Tak, Bulk(er) med lakkskade, Rette og flekklakkere	14 900,-
Udefinerbare feil/mangler, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk), Bremsebelegg , * ,Har bremsepedal / svak brems / Bremskraft forsterker virker ikke. ,	1 500,-
Totalt verditrekk:	71 400,-



6291789

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg O
3 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
4 - Nøkler / Utstyr	R 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett O
5 - Bremsbelegg	46 - Hjul kapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver	Styring
7 - Parkeringsbrems	✓ 47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Lys og signaler	✓ 48 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Lys	R 49 - Styrestag/ledd ✓
10 - Refleks	✓ 50 - Styreservo ✓
11 - Varsellamper	Hjuloppheng
e-Diagnose	✓ 51 - Støtdempere ✓
13 - Full systemskann	R 52 - Stabilisator ✓
Motor	53 - Fjærer / fjærbein ✓
15 - Motor virkemåte	✓ 54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem	✓ 55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
20 - Motorfester	✓ 56 - Travers ✓
Drivverk	Karosseri
23 - Girkasse (automatisk)	57 - Frontrute R
24 - Differensial	✓ 58 - Siderute/bakrute ✓
26 - Drivaksler	✓ 60 - Lås ✓
Elektriske anlegg	✓ 61 - Underside ✓
27 - Elektrisk vindusheis	✓ 62 - Understellsnummer ✓
28 - Oppvarmet bakrute	✓ 63 - Skilter ✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓ 65 - Karosseri generelt R
30 - Radio	Interiør
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 66 - Dashbord / midtkonsoll ✓
33 - Instrumenter	R 67 - Luftdyse kupé ✓
34 - Setevarmer	✓ 68 - Taktrekk ✓
37 - Ladekabel elbil/hybrid	✓ 69 - Solskjerm ✓
38 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 71 - Dørtrekk O
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓ 72 - Seter ✓
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓ 73 - Bilbelte ✓
	✓ 74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	✓ 76 - Interiør generelt ✓
	77 - Varseltrekant ✓



6291789

Støtfangere

- | | |
|-----------------------|---|
| 78 - Støtfanger foran | R |
| 79 - Støtfanger bak | R |

Sone 1 (venstre side)

- | | |
|--|---|
| 80 - Venstre forskjerm | ✓ |
| 81 - Venstre fordør | ✓ |
| 82 - Venstre speil | ✓ |
| 83 - Venstre bakdør | R |
| 84 - Venstre bakskjerm | R |
| 85 - Venstre kanal | R |
| 86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

Sone 2 (høyre side)

- | | |
|--|---|
| 89 - Høyre forskjerm | ✓ |
| 90 - Høyre fordør | R |
| 91 - Høyre speil | ✓ |
| 92 - Høyre bakdør | R |
| 93 - Høyre bakskjerm | R |
| 94 - Høyre kanal | ✓ |
| 95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- | | |
|---------------|---|
| 98 - Grill | R |
| 99 - Panser | ✓ |
| 100 - Tak | R |
| 102 - Bakluke | ✓ |

Sone 5 (entre, lasterom)

- | | |
|-----------------|---|
| 103 - Døråpning | ✓ |
| 104 - Lasterom | ✓ |

Annet

- | | |
|---------------------------------|---|
| 105 - Udefinerbare feil/mangler | R |
|---------------------------------|---|



6291789

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	32,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	32,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	15,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	16,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	16,60 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
41.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
41.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
41.4		Mønsterdybde HB	7,30 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
45.2		Mønsterdybde	9,00 mm
45.3		Mønsterdybde	4,00 mm
45.4		Mønsterdybde	3,40 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6291789

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6291789

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6291789


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Dørtrekk



22. Dørtrekk



23. Frontrute




24. Frontrute



6291789

Bilder og vedlegg




25. Frontrute



26. Grill




27. Grill



28. Høyre bakdør



29. Høyre bakdør




30. Høyre bakskjerm




31. Høyre bakskjerm



32. Høyre fordør



33. Høyre fordør




34. Karosseri generelt



35. Karosseri generelt




36. Karosseri generelt



6291789


Bilder og vedlegg



37. Karosseri generelt



38. Lys



39. Lys



40. Reservehjul / dekkreparasjonssett



41. Støtfanger bak



42. Støtfanger bak



43. Støtfanger bak



44. Støtfanger foran



45. Støtfanger foran




46. Tak



47. Tak



48. Tak



6291789


Bilder og vedlegg



49. Tak



50. Tak



51. Tak



52. Venstre bakdør



53. Venstre bakdør



54. Venstre bakdør



55. Venstre baksjerm



56. Venstre baksjerm



57. Venstre baksjerm



58. Venstre kanal



59. Venstre kanal