

VARUDEKLARATION

FÖR BEGAGNAD BIL

EJ FÖR ELBIL/BEV

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell			Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Lexus/IS 300h			NPU338	15 8301 km	2013-10	2014	14-10-31
Motoreffekt	kW	hkr	Drivmedel (max 2 val)		☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:		
162		220	☐ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas				
Kamrem bytt* (se sidan 2)			Senaste service är gjord enl. tillv. serviceplan** (se sid 2)		Komplett dokumentation för servicehistorik enl. tillverkare finns		Växellåda ☒ automat ☐ manuell
☐ ja, senast vid km ☐ vet ej			☒ ja, vid 157490 km Datum: 26-06-25		☒ ja ☐ nej		
Datum..... ☒ finns ej			☐ ja, inkl. tillägg ☐ ja, dokumentation finns ☐ nej				
Aktuell årlig fordonsskatt ***			Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km	Euroklassning
360 kr				26-01-07	150016	99 g/km	Euro 5

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor
☐ ja ☒ nej			☐ ja ☒ nej
Trafiksäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km	
☐ ja ☒ nej	3	3000	

BILEN HAR UPPKOPPLADE FUNKTIONER

☒ Nej ☐ Ja: Bilen har uppkopplade funktioner som kan kräva abonnemang för att fungera.

**FUNKTIONERNA PÅVERKAS AV
AVVECKLING AV 2G/3G-NÄTEN**
☐ Ja ☒ Nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling		J Kylsystem	
B Växellåda		K Klimatanläggning	
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar		L Lack, kaross, interiör	
D Värme, värmefläkt, värmesits		M Centrallås	
E Startbatteri		N Fönsterhissar, speglar	
F Startmotor		O Instrumentering, displayer	
G Generator		P Manöverdisplay, säkerhetssystem	
H Motor: missljud/läckage		Q Ljudsystem	
I Bränslesystem		R Batteri på hybridbil	

Systemkontroll

Felkoder avlästa
☐ Ja, utskrift finns***
☐ Ja, men utskrift saknas
☒ Nej

Diagnos utförd
☐ Ja, utskrift finns***
☐ Ja, men utskrift saknas
☒ Nej

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Ska vara trafiksäkert, av tillverkaren och myndigheter satta gränser gäller:

- | | | |
|--|---|---|
| 1 ☒ FELKODER/FELMEDDELANDE
Inga felkoder är släckta utan diagnos eller felsökning samt åtgärd | 6 ☒ STYRSYSTEM
Styrlid
Styrväxel
Styrrarm
Styrervo | 11 ☒ BILENS SÄKERHET
Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil |
| 2 ☒ DRIVSYSTEM
Motor, Växellåda/-or, Drivlina, Bränsle & avgassystem inkl. avgasrening | 7 ☒ SÄKERHETSSYSTEM OCH SÄKERHETSANORDNINGAR INKL. ASSISTANSSYSTEM | 12 ☒ SOS-FUNKTION 112-ECALL FINNS
☐ ja ☒ nej |
| 3 ☒ BATTERIER
Lågvoltsystem, HEV/PHEV batteri, ev. laddningssystem | 8 ☒ STRÅLKASTARE OCH BELYSNING | SOS-funktionen 112-eCall upphör på grund av avveckling av 2G/3G-näten.
☐ ja ☒ nej |
| 4 ☒ HJULSYSTEM
Länkar och hjulsystem | 9 ☒ KOPPLINGSANORDNING & BÄRNINGSGÖGLOR | |
| 5 ☒ BROMSSYSTEM
Bromsskivors tjocklek över minnivå
Bromsbelägg tjocklek över minnivå
Parkeringsbroms normal funktion, nödbroms | 10 ☒ VARNINGS- OCH VARSELUTRUSTNING | |

13 ☒ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM

Sommardäck
VF HF VB HB RESERV

Vinterdäck (om det ingår)

VF HF VB HB

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS-/RENOVERINGSOBJEKT


Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt:

☐ Bilen bedöms som trafiksäker och får inte köras från platsen

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Max släpavagnsvikt 750kg

Varudeklarationen är upprättad av

260715 

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.