

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Hyundai/i30	YNK019	75000 km	2017-06	2018	2017-08-07
Motoreffekt	kW	hkr 140	Drivmedel (max 2 val)	☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
		☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas			
Kamrem bytt* (se sidan 2)	☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)		Växellåda ☒ automat ☐ manuell	
☐ ja, senast vid km Datum:		☐ ja, senast vid km Datum:		☐ nej	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 668 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum 250127	Mätarställning, km 75702	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 120 g/km	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej MRF-GARANTI	3	3000
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej	3	3000

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	Automat	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmeblåsa, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 ☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☒ BROMSSYSTEM Färbroms fram Färbroms bak Färbroms rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 ☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionen lykta fram Positionen lykta bak Körriktningssvisare Stopplykta Reflex	10 ☐ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☒ STYRSYSTEM Styrlid Styrväxel Styrarm Styrervo	8 ☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
3 ☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnkontakt	
12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Ecall&uppkopplade tjänster använder 2G/3G, funktionerna upphör vid nedstängning.

Varudeklarationen är upprättad av

2025-10-15

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.