

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Renault/Clio	Reg nr MFG41H	Mätarställning, km 53450 km	Tillverkningsår och månad 2019-05	Årsmodell/ modellår 2019	Första reg datum i Sverige 2019-08-28
Motoreffekt kW	hkr 90	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas		☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☐ ja, senaste vid km Datum: ☐ nej		Växellåda ☐ automat ☒ manuell		
Aktuell årlig fordonsskatt *** 426 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum 250401	Mätarställning, km 48220	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 105 g/km	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej MRF GARANTI	3	5000
Trafiksäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej		

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N		
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

Beräknad total reparationskostnad vid bedömning
F = Felaktig/kräver reparation

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4	☒ BROMSSYSTEM Färbroms fram Färbroms bak Färbroms rörelseres. Bromsrör Bromsstäng Parkeringsbroms ABS	7	☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionenlykta bak Körriktningvisare Stopplykta Reflex	10	☒ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2	☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5	☒ STYRSYSTEM Styrtid Styrväxel Styrarm Styrervo	8	☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11	☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
3	☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6	☒ KAROSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9	☐ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt		
		12	☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.				

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Ecall & uppkopplade tjänster använder 2G/3G funktionerna upphör vid nedstängning.

Varudeklarationen är upprättad av

2025-07-15 Edvin Hermansson

(Datum och underskrift)

Bil och Motor i Sydost AB

Toyota Center

Folkparksvägen 48, Västervik

0490-169 30

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket

☐ BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS-
/RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

.....
.....
.....
.....

☐ Bilen bedöms som trafikfartig och får
inte köras från platsen