

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Toyota/Yaris	Reg nr RRH55W	Mätarställning, km 38900 km	Tillverkningsår och månad 2022-04	Årsmodell/ modellår 2022	Första reg datum i Sverige 2022-10-04
Motoreffekt kW	hkr 116	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☒ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas			☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej		Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☒ ja, senaste vid 26926 km Datum: 241007 ☐ nej			Växellåda ☒ automat ☐ manuell
Aktuell årlig fordonsskatt *** 360 kr/2615kr		Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 64 g/km
					Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej APPROVED USED 10år		200000
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☐ ja ☒ nej		

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljuddsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 ☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☒ BROMSSYSTEM Färdbroms fram Färdbroms bak Färdbroms rörelseres. Bromsfläkt Parkeringsbroms	7 ☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Balkkastare Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomirör Positionslykta fram Positionslykta bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex	10 ☒ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☒ STYRSYSTEM Styrlid Styrväxel Styrarm Styrervo	8 ☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
3 ☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	
12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Ecall&uppkopplade tjänster använder 2G/3G, funktionerna upphör vid nedstängning.

Varudeklarationen är upprättad av

2025-09-17 Edvin Hermansson

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.

☐ BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/

renoveringsobjekt:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....