

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell		Reg nr		Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige	
BMW 330D XDRIVE M SPORT		WAS01G		165000		2020		
Motoreffekt	kW	hkr	Drivmedel		ja, senast vid km			nej
195	265		☐ bensin ☒ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas		☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:			
Kamrem bytt* (se sidan 2)			☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej		Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)		Växellåda	
☐ ja, senast vid km			Datum:		☒ ja, senast vid km. Datum:		☒ automat ☐ manuell	
Årlig fordonsskatt ***			Senaste kontrollbesiktning		Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km	
4099					2023-06-02	914630	136,0	
							Euroklassning	
							6	

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor
☒ ja ☐ nej	3	5000	
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km	
☐ ja ☒ nej			

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	0

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1 ☒	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☒	BROMSSYSTEM Färdbrons fram Färdbrons bak Färdbrons rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 ☒	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex	10 ☒	MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkmarm fram Länkmarm bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☒	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrram Styrervo	8 ☒	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☒	DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB 0,0 0,0 0,0 0,0
3 ☒	DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒	KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt		

12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt en månad och bilen får ha körts max 100 mil.

NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Bil och Motor i Sydost AB
Toyota Center
Folkparksvägen 48, Västervik
0490-169-30

Varudeklarationen är upprättad av

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.

Konsument
verket • KO

I trygga händer



Sida 1 (2)