VARUDEKLARATION
FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Kia/Carens	JEF744	129600 km	2016-06	2016	2016-08-31

Motoreffekt | kW | hkr 141

Drivmedel (max 2 val): ☐ bensin ☒ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas

☐ Registrerad utanför Sverige *Datum anges om det finns tillgängligt*

Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej
☐ ja, senast vid ..... km Datum.....

Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)
☒ ja, senaste vid 114510 km Datum 240822 ☐ nej

Växellåda ☒ automat ☐ manuell

Aktuell årlig fordonsskatt ***	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO_2), g/km	Euroklassning
2354 kr		250520	122292	127 g/km	Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti | t o m datum | eller max km
☐ ja ☒ nej

Vagnskadegaranti | t o m datum
☐ ja ☒ nej

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti | antal månader | eller max km
☒ ja ☐ nej MRF-GARANTI 3 3000

Trafikssäkerhetsgaranti | antal månader | eller max km
☒ ja ☐ nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, **O** = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt, **F** = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	**H Motor: missljud/läckage**	N	**O Instrumentering, displayer**	N
B Växellåda	N	**I Bränslesystem**	N	**P Manöverdisplay, säkerhetssystem**	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	**J Kylsystem**	N	**Q Ljudsystem**	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	**K Klimatanläggning**	N	**R Batteri på elbil / hybridbil**	
E Startbatteri	N	**L Lack, kaross, interiör**	N		
F Startmotor	N	**M Centrallås**	N	**Beräknad total reparationskostnad vid bedömning**	
G Generator	N	**N Fönsterhissar, speglar**	N	**F** = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent

1 ☒ **STOMME**
Sidobalk
Tvärbalk
Golv
Hjulhus

2 ☒ **HJULSYSTEM**
Däck
Stötdämpare
Hjullager
Spindelled
Länkarm fram
Länkarm bak
Fjäder
Fjäderfäste

3 ☒ **DRIVSYSTEM**
Motor
Bränslesystem
Avgassystem
Kraftöverföring
Drivknut
Elförsörjning
Startbatteri

4 ☒ **BROMSSYSTEM**
Färdbroms fram
Färdbroms bak
Färdbroms rörelseres.
Bromsrör
Bromsslang
Parkeringsbroms
ABS-system

5 ☒ **STYRSYSTEM**
Styrled
Styrväxel
Styrarm
Styrservo

6 ☒ **KAROSSERI**
Huv
Dörr
Skärm
Vindruta
Bilbälte
Lastutrymme

7 ☒ **KOMMUNIKATION**
Vindrutetorkare
Vindrutespolare
Backspegel
Strålkastare inställning
Strålkastare
Strålkastarrengörare
Signalanordning
Sidomarkering
Positionslykta fram
Positionslykta bak
Körriktningsvisare
Stopplykta
Reflex

8 ☒ **INSTRUMENTERING**
Hastighetsmätare

9 ☒ **ÖVR. ANORDNINGAR**
Kopplingsanordning
Släpvagnskontakt

10 ☒ **MILJÖKONTROLL**
Avgasrening
Felkoder/OBD

11 ☐ **DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM**

Sommardäck

VF	HF	VB	HB	RESERV

Vinterdäck (om det ingår)

VF	HF	VB	HB

12 ☒ **Bilens säkerhet** överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.

☐ BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS-/RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt: .....

☐ **Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen**

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

.....

Bil och Motor i Sydost AB
Toyota Center
Folkparksvägen 48, Västervik
0490-169 30

Varudeklarationen är upprättad av
2025-10-10 Edvin Hermansson
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

2022.05 © MRF

Konsument verket · KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.