

PEUGEOT 3008 / M 120 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 09.09.2026
KODE: 2112487

YN62745

142 856 KM

03.10.2017
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: VF3MCBZHHS236951
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 31.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE


INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Normal bruksslitasje iht alder og km	
1.2 Dekk/Felger	Noe lett slitasje på sommerfelg	
1.3 Dekk/Felger	Noe lett slitasje på vinterfelg	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service,	
2.2 Opplysninger	Full historikk fra merkeverksted. Ny bremseklosser foran og bak	
2.3 Opplysninger	DEFA	




1.1 Normal bruksslitasje iht alder og km



1.1 Normal bruksslitasje iht alder og km



1.1 Normal bruksslitasje iht alder og km



1.1 Normal bruksslitasje iht alder og km



1.2 Noe lett slitasje på sommerfelg



1.2 Noe lett slitasje på sommerfelg



1.3 Noe lett slitasje på vinterfelg



1.3 Noe lett slitasje på vinterfelg



1.3 Noe lett slitasje på vinterfelg



1.3 Noe lett slitasje på vinterfelg

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandleren eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført.

Få et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll...) avhengig bruksforhold.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

For at fabrikkens garanti skal være gyldig, skal alt pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.

Dato: / / km: 31.7.18 20085

AutoCenteret A/S
Postboks 16, 8513 Ankenesstrand
Org.nr: 976 263 782
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved km eller den / /

Årlig vedlikeholdskontroll
Stempel fra offentlig godkjent verksted

2.1 Dokumentert service,

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 24.6.19 km: 38411

Periodisk vedlikehold
AutoCenteret A/S
Postboks 16, 8513 Ankenes
Org.nr: 976 263 782
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved km eller den / /

Dato: 23.6.21 km: 75684

Periodisk vedlikehold
AutoCenteret A/S
Postboks 16, 8513 Ankenes
Org.nr: 976 263 782
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved km eller den / /

Dato: 17.6.20 km: 58640

Periodisk vedlikehold
AutoCenteret A/S
Postboks 16, 8513 Ankenes
Org.nr: 976 263 782
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved km eller den / /

Dato: 24.6.22 km: 92111

Periodisk vedlikehold
TEKNISK BUREAU
alt for deg og bilen din!
Stempel fra offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved km eller den / /

2.1 Dokumentert service,

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD	
Dato: 7, 7, 23 km: 110497	Dato: 27, 06, 24 km: 123465
Periodisk vedlikehold TEKNISK BUREAU old alt for deg og bilen din! Stempel fra offentlig godkjent verksted	Periodisk vedlikehold TEKNISK BUREAU old alt for deg og bilen din! Stempel fra offentlig godkjent verksted
Neste kontroll	Neste kontroll
ved km eller den / /	ved km eller den / /
Dato: 27, 6, 25 km: 135097	Dato: / / km: /
Periodisk vedlikehold	Periodisk vedlikehold
TEKNISK BUREAU old	Stempel fra offentlig godkjent verksted
Neste kontroll	Neste kontroll
ved km eller den / /	ved km eller den / /

2.1 Dokumentert service,



2.3 DEFA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.06.2026	142859
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.06.2025	135097
27.06.2024	123465
07.07.2023	110497
27.06.2022	92111
18.05.2021	74150
17.06.2020	58640
24.06.2019	38411
31.07.2018	20085

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.