

FORD TRANSIT CONNECT / PU2 116 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 11.08.2026
KODE: 2089422

AJ82804

177 176 KM

29.10.2015
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WF0RXXWPGRFY75726
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil
FRIST FOR PKK: 12.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe slitasje i innlasting	
1.2 Vinduer	Noe svakere varmetråder	
2. LYS		
2.1 Lys foran	LED-/diodelys - lyser ikke	
3. INTERIØR		
3.1 Seter	Noe svakere varmetråder	
4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
4.1 Opplysninger	Dokumentert servicehistorikk, se bilde	



1.1 Noe slitasje i innlasting




1.1 Noe slitasje i innlasting




1.2 Noe svakere varmetråder



2.1 LED-/diodelys - lyser ikke



3.1 Noe svakere varmetråder



4.1 Dokumentert servicehistorikk, se bilde

Teknisk klargjøring og servicehistorikk

① Dato: 23/09/24

② Tidspunkt: 162938

③ Tekniker: 29203

④ Utdrift: *KA*

⑤ Neste service dat: _____

① Dato: 20.01.25

② Tidspunkt: 173194

③ Tekniker: 99180

④ Utdrift: *KA*

⑤ Neste service dat: _____

① Dato: _____

② Tidspunkt: _____

③ Tekniker: _____

④ Utdrift: _____

⑤ Neste service dat: _____

Vedlikeholdsløgg

Bremseveske

① Ja

② Nei

③ Utenvis

④ Tekniker: _____

⑤ Utdrift: _____

Bremseveske

① Ja

② Nei

③ Utenvis

④ Tekniker: _____

⑤ Utdrift: _____

Bremseveske

① Ja

② Nei

③ Utenvis

④ Tekniker: _____

⑤ Utdrift: _____

24
25

vallet for karosseri og lakk

er sjældent følgende intervaller (dvs. om en

Frekvens
 nder fra datoen for første registrering og derefter
 hver 12 måneder eller
 mindet eller hvert andet. Tjeneste for køretøjet
 vs. år gammel, og derefter mindst hver 12 måneder.

Teknisk klargøring og servicehistorik

Teknisk klargøring ☐ Om 29/6 - 15 ☐ Datoen 10 ☒ Indenfor gældende service garanti ☒ Indenfor den service garanti	Forhandlingsblænd Dagerevyet Auto Mycen AS 1800 ÅBYGDE - 4000000 <i>John Erik Jacobsen</i>
---	---

☐ Om 7/12-4 ☐ Datoen 2/4/99 ☐ Indenfor garanti ☐ Indenfor ☐ Indenfor service	Forhandlingsblænd Dagerevyet Auto Mycen AS 1800 ÅBYGDE - 4000000 BEHOLDNINGEN Ford BlueService 2017
---	--

☐ Om 1/11-17 ☐ Datoen 5/5/99 ☐ Indenfor 10/10/99 ☐ Indenfor ☐ Indenfor service	Servicehistorik SERVICEHISTORIK LAGRES HER ETTER DIGTALT HOS FORD 17/11-17
---	--

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 35, 2018
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.07.2025	173174
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
29.10.2015	10
17.12.2016	24099
01.11.2017	55458
15.11.2018	83010
14.07.2019	114752
11.04.2020	137720
02.06.2021	148583
23.05.2022	154879
23.05.2024	165280
23.09.2024	167928
30.07.2025	173174

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✖ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.