

KIA SPORTAGE 4WD

TESTDATO: 30.07.2025

KODE: 1770555

 YN64815

 55 017 KM

 27.12.2019  
Førstegang registrert

 Diesel hybrid -  
Hybrid, ikke  
ladbar

CHASSISNR: U5YPH812HLL812594

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 18.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| Punkt                              | Beskrivelse                                                | Plassering |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b>                |                                                            |            |
| 1.1 Lakk                           | Minder ripe og bulk - Normal bruksslitasje iht alder og km |            |
| 1.2 Dører                          | Noe slitasje i døråpning<br>Normalt iht alder og km        |            |
| <b>2. INTERIØR</b>                 |                                                            |            |
| 2.1 Seter                          | Ripe(r) i feste til sete                                   |            |
| 2.2 Deksel                         | Mindre lakkflass på deksel rundt girspake                  |            |
| <b>3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> |                                                            |            |
| 3.1 Opplysninger                   | dokumentert service, se bilde                              |            |



1.1 Minder ripe og bulk - Normal bruksslitasje iht alder og km



1.2 Noe slitasje i døråpning  
Normalt iht alder og km



1.2 Noe slitasje i døråpning  
Normalt iht alder og km



1.2 Noe slitasje i døråpning  
Normalt iht alder og km



2.1 Ripe(r) i feste til sete



2.2 Mindre lakkflass på deksel rundt girspake

**KIA**

**1. Service**

Dato: 10/1-22

Kilometerstand: 21115

Reparasjonsordrenummer: 7145673

Stempel, verksted: Nye AutoCenteret AS  
Postboks 16, 8513 Ankenes  
Org.nr. 923 443 541

Underskrift, verksted: llk

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service: \_\_\_\_\_

**Gjennomrustningskontroll 1**

Dato: 10/1-22 Kilometer: 21115

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1           |            |           |
| 2           |            |           |
| 3           |            |           |
| 4           |            |           |
| 5           |            |           |
| 6           |            |           |
| 7           |            |           |
| 8           |            |           |
| 9           |            |           |
| 10          |            |           |
| 11          |            |           |
| 12          |            |           |

Skadekoder:  
1: Steinprut  
2: Ripe  
3: Lakkavflassing  
4: Karrosseriskade  
5: Annet

12 - Underskrift

**Nye AutoCenteret AS**  
Postboks 16, 8513 Ankenes  
Org.nr. 923 443 541

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

3.1 Dokumentert service, se bilde

**KIA**

**2. Service**

Dato: 07.06.24

Kilometerstand: 45976

Reparasjonsordrenummer: 9759000

Stempel, verksted: TEKNISK BUREAU  
alt for deg og bilen din!

Underskrift, verksted: F

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service: \_\_\_\_\_

**Gjennomrustningskontroll 2**

Dato: 07.06.24 Kilometer: 45976

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

| Plas-sering | Skade-kode | Rep. dato |
|-------------|------------|-----------|
| 1           |            |           |
| 2           |            |           |
| 3           |            |           |
| 4           |            |           |
| 5           |            |           |
| 6           |            |           |
| 7           |            |           |
| 8           |            |           |
| 9           |            |           |
| 10          |            |           |
| 11          |            |           |
| 12          |            |           |

Skadekoder:  
1: Steinprut  
2: Ripe  
3: Lakkavflassing  
4: Karrosseriskade  
5: Annet

12 - Underskrift

**TEKNISK BUREAU**  
alt for deg og bilen din!

Stempel og underskrift: F

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon  
2: Notering av skade(r)  
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon  
2: Forhandler stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

3.1 Dokumentert service, se bilde

### KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |                |
|------------------------|-----|-------------------|----------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 0              |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Offentlig bruk |

### PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 70        | Tørt        |

### DEKK OG BREMSER

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 9             | 9           | 9           | 9         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 9             | 9           | 9           | 9         |

### SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |                |
|--------------------|----------------|
| Ja                 |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
| 07.06.2024         | 45976          |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND |
| 07.01.2022         | 21115          |

☒ **Kontrollert** | 
 ☐ **Ikke kontrollert** | 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

## IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

## ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

## EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

## LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

## MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

## HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

## BREMSE

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsesvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

## GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

## INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

## OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.