

Vurdering av unormal slitasje

VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE / P 4WD

TESTDATO: 17.09.2026

KODE: 2121096

N RL27904

 122 934 KM 27.12.2017
Førstegang registrert Hybr(B)

CHASSISNR: YV1PWBABDJ1054194

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.06.2028

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST	MVA
Eksteriør				
1.1 Dører -	Bulk. Normal slitasje - 1stk små bulk	høyre foran	2 785	☐
1.2 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter. var ikke med ved takst			☒
1.3 Støtfanger -	Ripe(r). Unormal slitasje	høyre foran	4 180	☐
Opplysninger/klargjøring				
2.1 Opplysninger	Ladekabel mangler. var ikke med ved takst			☒
			6 965	




1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk



1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk



1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk



1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk



1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk



1.1 Bulk
Normal slitasje - 1stk små bulk




1.3 Ripe(r)
Unormal slitasje



1.3 Ripe(r)
Unormal slitasje



1.3 Ripe(r)
Unormal slitasje



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--	-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.10.2025	111272

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Systemfunksjoner

Eksteriør

- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✗ Opplysninger
- ✓ Overkjørte kilometer
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant