




Teknisk test med påkost

VOLVO XC90 / L 4WD

TESTDATO: 08.10.2026



CHASSISNR: YV1LFH7V0S1385661

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Dører -	Ripe ned til grunning.	venstre bak	5 500
1.2 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning. Diverse småskader bak på fanger i innsteg til bakluke. Anbefaler beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak	midten bak	
inkl. mva			5 500



1.1 Ripe ned til grunning



1.1 Ripe ned til grunning



1.1 Ripe ned til grunning



1.2 Ripe(r) ned til grunning
Diverse småskader bak på fanger i innsteg til
bakluke. Anbefaler
beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak



1.2 Ripe(r) ned til grunning
Diverse småskader bak på fanger i innsteg til
bakluke. Anbefaler
beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak




1.2 Ripe(r) ned til grunning
Diverse småskader bak på fanger i innsteg til
bakluke. Anbefaler
beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak



1.2 Ripe(r) ned til grunning
Diverse småskader bak på fanger i innsteg til
bakluke. Anbefaler
beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak



1.2 Ripe(r) ned til grunning
Diverse småskader bak på fanger i innsteg til
bakluke. Anbefaler
beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak



1.2 Ripe(r) ned til grunning

Diverse småskader bak på fanger i innsteg til bakluke. Anbefaler beskyttelsesfolie/støtfangerbeskyttelse bak



KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 4, 2025

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,1	4,9
AKSEL 2	5,1	4,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant