



6304645

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.05.2026

Kunde

Navn	Autoringen Oslo AS
Medlemsnummer	14894679
Adresse	Bølerveien 77
Postnummer og -sted	2020 SKEDSMOKORSET
Telefon	41409814
Ekstern referanse	Autoringen reference



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EX90	Motoreffekt	173 kW
Type	T	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EP11992	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YV1TFEVB7SG017577	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	20918	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2025
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	17.09.2025
		Frist for neste EU kontroll	16.09.2029



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6304645

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
12.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
24.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Venstre fordør
50.23	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Høyre bakdør
50.24		Lakkriper:	Venstre fordør
50.27		Små lakkblærer:	Venstre bakdør

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 16 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6304645

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	37 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	38 - Døråpning.	○
Interiør.		39 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	40 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	42 - Seter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	43 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	44 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	45 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
12 - Glassruter.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Setevarmer.	✓	48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Innvendig speil.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
15 - Utvendig speil.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	○
16 - Solskjerm.	✓	Underside.	
17 - Takluke/Panoramatak.	✓	51 - Vognbunn/understell.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
19 - Taktrekk.	✓	53 - Stabilisator.	✓
21 - Interiør generelt.	✓	54 - Differensial.	✓
Motor.		55 - Drivaksler.	✓
22 - Panser.	✓	57 - Bremsørør.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	○	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	61 - Parkbrems.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	✓	62 - Støtdempere.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	64 - Lekkasje.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	68 - Travers.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
33 - Motorfester.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
		71 - Styresnekke, tannstang.	✓
		72 - Fjærer / fjærbein.	✓



6304645

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	✓
77 - Ekstra hjulsett..	✓

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	✓



6304645

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
28	Bremsevæske.		Ikke mulig å måle uten demontering
29	Kjølesystem.		Ikke mulig å måle uten demontering
30	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
73	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
77.2		Mønsterdybde	6,50 mm
77.3		Mønsterdybde	6,50 mm
77.4		Mønsterdybde	6,50 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6304645

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6304645

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6304645


Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Glassruter.




24. Glassruter.



6304645

Bilder og vedlegg



25. Service/Dokumentasjon.

0