

VOLVO XC90 / L 526 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 25.08.2026

 BU31916

 95 428 KM

 28.04.2022
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: YV1LFH5UDN1860403

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Se diagnosetest. må feilsøke		2 000
Eksteriør			
2.1 Lakk	Forurensing lakk ytre påvirkning. ikke ordentlig innsyn på lakk pga møkkete bil		
2.2 Dører -	Ripe ned til grunning.	venstre bak	1 650
2.3 Dører	Ripe ned til grunning.		2 500
2.4 Dører -	Ripe ned til grunning. og bulk	høyre foran	2 500
2.5 Dører -	Bulk.	venstre bak	1 650
2.6 Skjermer	Ripe(r) ned til grunning.		2 500
2.7 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. tre stk		16 200
2.8 Dekk/Felger	Hjulsett to mangler. bare ett vinterhjul fulgte med på testen		23 889
Opplysninger/klargjøring			
3.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Utvendig og innvendig vask .		3 000
eks. mva			55 889




2.1 Forurensing lakk ytre påvirkning Ikke ordentlig innsyn på lakk pga møkkete bil



2.1 Forurensing lakk ytre påvirkning Ikke ordentlig innsyn på lakk pga møkkete bil



2.2 Ripe ned til grunning



2.3 Ripe ned til grunning



2.3 Ripe ned til grunning



2.3 Ripe ned til grunning




2.4 Ripe ned til grunning Og bulk



2.4 Ripe ned til grunning Og bulk



2.5 Bulk



2.6 Ripe(r) ned til grunning



2.7 Kantkjørt felg Tre stk




2.7 Kantkjørt felg Tre stk



2.7 Kantkjørt felg Tre stk



3.1 Utvendig og innvendig vask



3.1 Utvendig og innvendig vask

Utført 25.08.2026

SYSTEM	ANTALL
Bremsekontrollmodul - BCM C007768 Lavt dekktrykk Algoritmebasert feil Hendelsesinformasjon	1
Kollisjonspute - SRS	0
Retraktormodul venstre - RML	0
Retraktormodul høyre - RMR	0
Motor - B4204T20, D4204t14	0
Girkasse - TCM P27A29E Elektrisk giroljepumpe / hjelpepumpe «B» Spørre på	1
Elektronisk girvelgermodul - EGSM	0
Instrument - DIM	0
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD B12A612 Vannpumpe ekstra varmeapparat Kortslutning til batteri B160C92 Avansert luftrenser Ytelse eller feil drift U133C87 Fremre viftemotor Manglende melding	3
Høyspenningsgenerator - IGM	0
Battery energy monitoring - BECM	0
Kontrollenhet for elektrisk bakhjulsdrift - IEM	0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, venstre... - SODL	0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, høyre side - SODR	0
Modul for vidvinkel - WAM	0
Aktivt sikkerhetsdomene master - ASDM	0
Audiomodul - AUD B1A0613 Høytaler 6 Avbrudd	1

SYSTEM	ANTALL
Multifunksjon - Sentral elektronisk modul, Overliggende konsoll, etc.	7
B150511 Rattoppvarming Krets kortslutning til jord	
B150515 Rattoppvarming Krets kortsluttet til batteri eller åpen	
B154F96 SWM-hovedkort Komponentintern feil	
U136949 Sensor for luftbårne partikler (APMS). Intern elektronisk feil	
U2D3E82 Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Strømførende teller / sekvensteller ikke korrekt / ikke oppdatert	
U2D5A82 Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Strømførende teller / sekvensteller ikke korrekt / ikke oppdatert	
U2D8B82 Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Strømførende teller / sekvensteller ikke korrekt / ikke oppdatert	
Høyre kontrollmodul for hovedlyktene - HCMR	1
EF0078 Unknown fault code	
Hodeenhet infotainment - IHU	1
U130B87 LIN-buss nr. 19, Bussignal-/meldingsfeil Manglende melding	
Rattlåsing - SCL	1
B102608 Rattlåsing Bussignal/meldingssvikter	
Luftfjæringssystem - SUM	1
C103B4B Luftfjærings kompressor Overtemperatur	
Kjøretøytilkoblingsmodul - VCM	0
Tilhengermodul - TRM	0
Kontrollmodul for servostyring - PSCM	0
Førerdørmodul - DDM	0
Elektrisk setemodul fører - PSMD	0
Passasjerdørmodul - PDM	0
Bakluke med elektrisk åpning - POT	0
Elektrisk setemodul passasjer - PSMP	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	17,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 50, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--------------	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,7	6,7	6,6	6,5
Mønsterdybde vinterdekk	5			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.05.2026	89232

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Tenningsanlegg Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerm Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasje Rør/slanger Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.