Battericertifikat

Diagnosdatum : 29/10/2026

Uppdaterad utgåva finns på https://certificate.get-moba.com/certificates/c6f8a3f7565.pdf

Mazda CX-60 (1)

VIN : JMZKH0HB701143882

Miltal : 58 658 km

(1) Enligt uppgift från personen som utförde diagnostiken

Batteriets status



Hälsotillstånd (SOH) (2)

Återstående nyttig kapacitet / Ny nyttig kapacitet (3)	14,58 kWh / 16,2 kWh

(2) SOH genererad från fordonets egna data, enligt tillverkarens garanti.
(3) Den nyttiga kapaciteten är batteriets faktiskt tillgängliga kapacitet och kan skilja sig från tillverkarens uppgift.

Tillverkarens garanti

Ta del av garantivillkoren för ditt batteri: varaktighet, miltal, antal cykler. Som vägledning: den genomsnittliga garantin i Europa för detta fordon är följande: SOH över 70%, i 8 år eller 160 000 km.

Räckvidder (4)

	Sommar (25°C)	Vinter (0°C)
Stadsanvändning	59 - 65 km	46 - 50 km
Motorvägsanvändning	41 - 45 km	34 - 38 km
Blandad användning	52 - 58 km	39 - 43 km

(4) I 100 % elektriskt läge. Räckvidder beräknade med Mobas förbrukningsmodell baserat på WLTP-cykler.

Högvoltsbatteri

Packspänning	346,56 V
Packtemperatur	10°C
Högsta temperaturskillnad mellan moduler	0°C

Räckvidder

WLTP ny bil, blandad cykel	60 km
WLTP begagnad, blandad cykel	52 - 58 km

Diagnostikvillkor

Diagnostikplats	Sigtuna kommun, Sverige
Utetemperatur (utetemperaturen kan skilja sig från fordonets omgivande temperatur vid diagnostiken)	5°C
Diagnostiktid	00:00:57