

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
TOYOTA VERSO 1,8 M/D S EDITION FEEL	ANZ234	12620	201508	2015	2015-10-30
Motoreffekt kW 108	hkr 147	Drivmedel ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas	ja, senast vid km nej	☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☒ ja, senaste vid 12620 km. Datum: 2026-02-06 ☐ nej			Växellåda ☒ automat ☐ manuell	
Årlig fordonsskatt *** 1218	Senaste kontrollbesiktning	Datum 2025-11-25	Mätarställning, km 125713	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 150,0	Euroklassning 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybitsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor ☐ ja ☒ nej
☒ ja ☐ nej	3	5000	
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km	
☒ ja ☐ nej	6	5000	

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmeblåsa, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N		
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		
				Beräknad total reparationskostnad vid bedömning F = Felaktig/kräver reparation	0

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1 ☒	STOMME Sidobalk Tvårbalk Golv Hjulhus	4 ☒	BROMSSYSTEM Fädbroms fram Fädbroms bak Fädbroms rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 ☒	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex	10 ☒	MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjädrar Fjädrfäster	5 ☒	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrarm Styrervo	8 ☒	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☒	DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0 Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ☒	DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒	KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt		
		12 ☒	Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt en månad och bilen får ha körts max 100 mil.				

NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Varudeklarationen är upprättad av

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.

Konsument
verket • KO

I trygga händer



Sida 1(2)