

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell	Reg nr	Mätarställning, km	Tillverkningsår och månad	Årsmodell/ modellår	Första reg datum i Sverige
Volkswagen/T-Roc	SCT57A	125000 km	2019	2020	2020-02-06
Motoreffekt	kW	hkr 150	Drivmedel (max 2 val)	☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
			☐ bensin ☒ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas		
Kamrem bytt* (se sidan 2)	☒ nej ☐ vet ej ☐ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)			Växellåda ☒ automat ☐ manuell
☐ ja, senast vid km	Datum:	☒ ja, senast vid 9927 km	Datum: 2024-02-07	☐ nej	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 4064 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum 230301	Mätarställning, km 7525	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 130 g/km	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☐ ja ☒ nej	3	5000
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej	6	5000

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	O	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	O		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 ☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☒ BROMSSYSTEM Färdbrons fram Färdbrons bak Färdbrons rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 ☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrensörare Signalanordning Sidomarkering Positionssykyta fram Positionssykyta bak Körriktningsvisare Stoppkyta Reflex	10 ☐ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkar fram Länkar bak Fjädrer Fjädrerfäste	5 ☒ STYRSYSTEM Styrlid Styraxel Styrarm Styrervo	8 ☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 4 4 6 6
3 ☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnkontakt	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

PDC BAK DEFEKT

Varudeklarationen är upprättad av

250110JAAMAG

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket · KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

☐ Bilen bedöms som trafikfarlig och får
inte köras från platsen