

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Volvo/V40	Reg nr SCK005	Mätarställning, km 164840 km	Tillverkningsår och månad 2016-11	Årsmodell/ modellår 2017	Första reg datum i Sverige 2016-12-09
Motoreffekt kW hkr 190	Drivmedel (max 2 val) <input type="checkbox"/> bensin <input checked="" type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas			<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt.	
Kamrem bytt* (se sidan 2) <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input type="checkbox"/> finns ej <input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid ...147719 km Datum: 20230619	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) <input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid ...156426 km Datum: 20240717 <input type="checkbox"/> nej			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 1155 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 112 g/km	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti | t o m datum | eller max km
 ja nej

Vagnskadegaranti | t o m datum
 ja nej

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti | antal månader | eller max km
 ja nej MRF 3 5000

Trafikssäkerhetsgaranti | antal månader | eller max km
 ja nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försäkring jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	O	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
F Startmotor	N	M Centrallås	N	F = Felaktig/kräver reparation	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<input checked="" type="checkbox"/> STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4	<input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM Färdbröms fram Färdbröms bak Färdbröms rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbröms ABS-system	7	<input checked="" type="checkbox"/> KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex	10	<input checked="" type="checkbox"/> MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2	<input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram Länkmarm bak Fjäder Fjäderfäste	5	<input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM Styrljed Styrväxel Styrarm Styrervo	8	<input checked="" type="checkbox"/> INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 <input checked="" type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM	
3	<input checked="" type="checkbox"/> DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6	<input checked="" type="checkbox"/> KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9	<input checked="" type="checkbox"/> ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	Sommardäck VF HF VB HB RESERV 7 7 5 5	
		12 <input checked="" type="checkbox"/> Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.				Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB	

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

.....

.....

.....

Bilen bedöms som trafikfarlig och får
inte köras från platsen

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Repor i bagagerumsinlastningen.....

Varudeklarationen är upprättad av

2025-03-12 Robert Runnemark

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan
MRF och Konsumentverket.

TESTPROTOKOLL - Personbil

Toyota Sydost 

SCK005

Volvo V40 Cross Country D4 Geartronic 190hp 2017 Ljusblå




Direkt till testprotokollet med högupplösta bilder



VIN: YV1MZA8LDH2127312


 Mätarställning 16 484 mil	 Antal brukare 6	Moms -	Fordonsskatt 1 155 kr	 Kaross SUV	Växellåda Automatisk	Direktimport Nej
---	--	-----------	--------------------------	---	-------------------------	---------------------

 Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 190 HK/ 140 kW	CO2 112	Miljöklass / Euroklassning Euro6
--	-------------	----------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------

 Modellår 2017	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Ljusblå	Klädsel	Garanti
---	-------------------	----------------------------	---------	---------

 Servicebok Ja, servicehäfte, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-07-17 15 642 mil Service enligt intervall	Nästa service	Serviceavtal Nej	Kamrem Har bytts 14 771 mil
--	----------------------------	---	---------------	---------------------	--------------------------------

 Senast besikt. 2024-01-11 15 228 mil	Nästa besiktning 2025-03-31  Besiktning krävs inom kort	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Ja
--	--	--------------	-----------------	------------	----------------



Skick	Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Motor/Växellåda		
Service	01 Skadebild	-
Elektrisk/hybrid	Repor bakre stötdämpare	
Chassi	02 Skadebild	-
Framvagn/bakvagn	Repor bakre stötdämpare bakom dragkrok	
Kommunikation	03 Skadebild	-
Lampor	Repor bagageinlastning	
Lås/Fjärr	04 Skadebild	-
Bromsar	Liten buckla högra passagerardörren	
Styrsystem	05 Skadebild	-
Däck & fälg	Stenskott motorhuv	
Karosseri	06 Skadebild	-
Extrautrustning	Repa vänster passagerardörr	
Interiör	Summa ex. moms: --	Summa ink. moms: --
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-03-12 13:42


Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com



SCK005

Volvo V40 Cross Country D4 Geartronic 190hp 2017 Ljusblå

VIN: YV1MZA8LDH2127312

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning

ACC / ECC

Stolvärme fram

Antispinn

Farthållare

Multiratt

Keyless

Färddator

ISOFIX

Miljöklass Euro6

Mörkton. Bak



Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp

Vänster

Däcktyp



Vinterdäck (medföljer ej)


Fälgtyp

Vänster

Däcktyp

Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egen diagnos :
Utfört - och är OKFunktionskontroll av
dragkrok:
Utfört - och är OK

 Bilder



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås

 Skadebilder



2.6 - Dragkrok



Skadebild
Repor bakre stötdämpare



Skadebild
Repor bakre stötdämpare bakom
dragkrok



Skadebild
Repor bagageinlastning



Skadebild
Liten buckla högra
passagerardörren



Skadebild
Stenskott motorhuv



Skadebild
Repa vänster passagerardörr

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

