





Teknisk test med påkost

TESTDATO: 30.12.2025

BMW IX M60 4WD



CHASSISNR: WBY31CF06PCM10022

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.12.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST	MVA	
Eksteriør					
1.1	Bakluke -	Ripe(r). Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.	bak	3 000	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Dekk/Felger	Hjulsett to takseres ved innlevering. Sommerhjul ikke kontrollert.			<input type="checkbox"/>
1.3	Dekk/Felger	Feilmelding: Dekk ikke gjenkjent. Må bare justeres dekktrykk, og legge inn rett dekktype i iDrive.			<input type="checkbox"/>
1.4	Støtfanger -	Ripe(r). Diverse riper i støtfanger bak, ser ut som at alt kan poleres.	bak	2 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Interiør					
2.1	Dørtrekk -	Rift. Nederst på dørtrekk, et par små hakk. Ikke veldig sjenerende.	høyre foran		<input type="checkbox"/>
Opplysninger/klargjøring					
3.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Full shine/ bruktbilklargjøring. Trenger fullshine, med polering og innvendig vask. Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.		10 000	<input checked="" type="checkbox"/>
				15 000	



1.1 Ripe(r)
Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.




1.1 Ripe(r)
Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.




1.1 Ripe(r)
Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.



1.1 Ripe(r)
Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.



1.1 Ripe(r)
Mye riper/matt lakk. Blir bra med polering.



1.3 Øvrige feil
Feilmelding: Dekk ikke gjenkjent.
Må bare justeres dekktrykk, og legge inn rett dekktype i iDrive.



1.4 Ripe(r)
Diverse riper i støtfanger bak, ser ut som at alt kan poleres.



1.4 Ripe(r)
Diverse riper i støtfanger bak, ser ut som at alt kan poleres.



1.4 Ripe(r)
Diverse riper i støtfanger bak, ser ut som at alt kan poleres.



1.4 Ripe(r)
Diverse riper i støtfanger bak, ser ut som at alt kan poleres.



2.1 Rift

Nederst på dørtrekk, et par små hakk. Ikke veldig sjenerende.



2.1 Rift

Nederst på dørtrekk, et par små hakk. Ikke veldig sjenerende.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring

Trenger fullshine, med polering og innvendig vask. Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring

Trenger fullshine, med polering og innvendig vask. Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring

Trenger fullshine, med polering og innvendig vask. Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring


Trenger fullshine, med polering og innvendig vask. Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir
fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir
fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir
fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir
fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



3.1 Full shine/ bruktbilklargjøring
Trenger fullshine, med polering og innvendig vask.
Skitten innvendig. En del vaskeriper og slikt, blir fin med polering.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Snø

KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 22, 2025

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,0	8,0
AKSEL 2	8,0	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.01.2025	36176

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja



✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✖ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssove
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✖ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✖ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant