

DANGEL COMBO 4X4 / V370V 131 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 20.05.2026
KODE: 2028522

LS94724	124 694 KM	18.05.2021 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: W0VEFYHZJM574170	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 18.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR ✔	LYS ✔
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔



Inspeksjons-bekreftelse 5

Inspeksjons-bekreftelse

Uført service dokumenteres på de neste sidene.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsskjemaet viser det. Vedlikeholdstintervallene som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tilført motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

En fylt drivstofftank er påkrevet for biler med bensinmotorer.

Merknad 1:
For alle elektrisk drevne Opel modeller anbefaler vi årlig service av bremsler.

Dele inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.
- Inspeksjon av bremsekalipere og sylindere for lekkasje og skadde pakninger.

- Inspeksjon av bremsekiver og bremseklosser for slitasje og skade.
- Avpåk montering av bremseklosser, rengjøring og smøring av glidende/bevegelige deler.

Merknad 2:
For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves girøkseservice hver 60.000 km/5 år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato 28/8-2022 Km 14872

Motorolje

Kvalitet: _____ W. _____

Viskositet: _____ W. 20 _____ °C

Frostvæske, kjølevæske _____ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstoffilter

Girolje

Bremsevæske

Dekkrepasjonssett

Bremseklosser foran/bak

Tennplugger

Drivstofflisetning

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstoffilter

Girolje

Bremsevæske

Dekkrepasjonssett

Bremseklosser foran/bak

Tennplugger

Drivstofflisetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

AutoMaster
Multiservice AS
Ole J. R. (198520)

Autorisert verksteds stempel og underskrift

Ovenhalla Auto AS
Industrivegen 74
7863 Osmundset
TLF: 40 19 10 40

Autorisert verksteds stempel og underskrift

Mobiletjener AS
Løkkå 254, underskrift
3771 Larvik
NO 997 253 701 MVA

6 **Inspeksjons-bekreftelse**

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato 28/8-2022 Km 14872

Motorolje

Kvalitet: _____ W. _____

Viskositet: _____ W. 30 _____ °C

Frostvæske, kjølevæske _____ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstoffilter

Girolje

Bremsevæske

Dekkrepasjonssett

Bremseklosser foran/bak

Tennplugger

Drivstofflisetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

AutoMaster
Multiservice AS
Ole J. R. (198520)

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato 2/1-26 Km 14872

Motorolje

Kvalitet: _____ W. _____

Viskositet: _____ W. 30 _____ °C

Frostvæske, kjølevæske _____ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstoffilter

Girolje

Bremsevæske

Dekkrepasjonssett

Bremseklosser foran/bak

Tennplugger

Drivstofflisetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

Ovenhalla Auto AS
Industrivegen 74
7863 Osmundset
TLF: 40 19 10 40

Inspeksjonsbekreftelse

Mellom Hovedservice

Dato _____ Km _____

Motorolje

Kvalitet: _____ W. _____

Viskositet: _____ W. _____ °C

Frostvæske, kjølevæske _____ °C

Ja Nei

Batteri (radioens fjernkontroll)

Pollenfilter

Luftfilterinnsats

Ribbet v-belte

Tannrem

Drivstoffilter

Girolje

Bremsevæske

Dekkrepasjonssett

Bremseklosser foran/bak

Tennplugger

Drivstofflisetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.01.2026	119872

KOMMENTAR

- Liten bulk høyre baksjerm.
- EU godkjent t.o.m 20.05.2028.
- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.