

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD BIL

LADHYBRID

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Volvo	Reg nr LET10U	Mätarställning, km 153974	Tillverkningsår och månad 2023 05	Årsmodell/ modellår 2023	Första reg datum i Sverige 230607
Motoreffekt kW 293 hkr 398	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ hybrid ☒ laddhybrid ☐ gas			☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:	
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ ja, senast vidkm Datum:..... ☐ nej ☐ vet ej ☐ finns ej	Senaste service är gjord enl. tillv. serviceplan** (se sid 2) ☒ ja, vid km Datum: ☒ ja, inkl. tillägg ☒ ja, dokumentation finns ☐ nej		Komplett dokumentation för servicehistorik enl. tillverkare finns ☒ ja ☐ nej		Växellåda ☒ automat ☐ manuell
Aktuell årlig fordonsskatt *** 360	Senaste kontrollbesiktning	Datum 230529	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 18	Euroklassning Hybrid

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti	antal månader	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Trafiksäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej	3	3000
Annan garanti, se separata villkor ☐ ja ☒ nej		

BILEN HAR UPPKOPPLADE FUNKTIONER

☐ Nej ☒ Ja: Bilen har uppkopplade funktioner som kan kräva abonnemang för att fungera.

FUNKTIONERNA PÅVERKAS AV AVVECKLING AV 2G/3G-NÄTEN

☐ Ja ☒ Nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	J Kylsystem	N
B Växellåda	N	K Klimatanläggning	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	L Lack, kaross, interiör	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	M Centrallås	N
E Startbatteri	N	N Fönsterhissar, speglar	N
F Startmotor	N	O Instrumentering, displayer	N
G Generator	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
H Motor: missljud/läckage	N	Q Ljudsystem	N
I Bränslesystem	N	R Batteri på hybridbil	N

Systemkontroll

Felkoder avlästa
☐ Ja, utskrift finns****
☒ Ja, men utskrift saknas
☐ Nej

Diagnos utförd
☐ Ja, utskrift finns****
☐ Ja, men utskrift saknas
☒ Nej

BATTERISTATUS OCH DIAGNOS

Batteristatustest är utfört:

☒ Ja, testdokument bifogas**
Test utfört enl. metod **Volvo VIDA** Tage Rejmes bil i Norrköping AB
State of Health: **100%** % Noterat:
☐ Nej

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Ska vara trafiksäker, av tillverkaren och myndigheter satta gränser gäller:

1 ☒ FELKODER/FELMEDDELANDE Inga felkoder är släckta utan diagnos eller felsökning samt åtgärd	6 ☒ STYRSYSTEM Styrlad Styrväxel Styrarm Styrervo	11 ☐ BILENS SÄKERHET Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil
2 ☒ DRIVSYSTEM Motor, Växellåda/-or, Drivlina, Bränsle & avgassystem inkl. avgasrening	7 ☒ SÄKERHETSSYSTEM OCH SÄKERHETS-ANORDNINGAR INKL. ASSISTANSSYSTEM	12 ☐ SOS-FUNKTION 112-ECALL FINNS ☐ ja ☐ nej SOS-funktionen 112-eCall upphör på grund av avveckling av 2G/3G-näten. ☐ ja ☐ nej
3 ☒ BATTERIER Lågvoltssystem, HEV/PHEV batteri, ev. laddningssystem	8 ☒ STRÅLKASTARE OCH BELYSNING	13 ☒ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 7 7 7 7
4 ☒ HJULSYSTEM Länkarmar & hjulsystem	9 ☒ KOPPLINGSANORDNING & BÄRGINGSÖGLOR	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
5 ☒ BROMSSYSTEM Bromsskivors tjocklek över minnivå Bromsbelägg tjocklek över minnivå Parkeringsbroms normal funktion, nödbroms	10 ☒ VARNINGS- OCH VARSELUTRUSTNING	

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS-/RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt:

.....

.....

.....

☐ Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Karosseri - 6.4 Stötfångare bak: ytliga lack skador stötfångare bak (repor), Karosseri - 6.1 Dörr: ytliga lack skador vänster framdörr, Karosseri - 6.2 Skärm: ytliga lack skador vänster framskärm, Karosseri - 6.2 Skärm: ytliga lack skador höger bakskärm

Varudeklarationen är upprättad av
(Datum och underskrift)
2026-07-24 Lukas Andersson

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan MRF och Konsumentverket.

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration
(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

I trygga händer



BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Den är då även i sådant skick att den skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Det innebär att säljaren gjort en fackmässig bedömning av bilens olika komponenter. En komponent som fått bedömning "N" är i normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder. Bedömningen "F" görs då någonting är felaktigt, saknas eller kräver reparation.

DEFINITION AV SERVICE

Med service avses att alla åtgärder är utförda enl. tillverkarens serviceplan vid aktuell tidpunkt/mätarställning för aktuellt fordon.

I serviceplan kan även tilläggsarbeten ingå, exempel på tilläggsarbeten kan vara byte av bromsvätska. Om alla tilläggsarbeten är utförda och inga servicebehov kvarstår så anges det som "Ja inkl. tillägg" i rutan för service. Om begränsade serviceåtgärder genomförts så anges det inte i service utan endast under noteringar, ex om olja och oljefilter byts.

Alla serviceåtgärder som åberopas ska vara dokumenterade, digitalt eller fysiskt och vara tillgänglig för en köpare.

DEFINITION AV FEL

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. En begagnad bil har ett kontinuerligt underhålls- och reparationsbehov som tilltar med ålder och körsträcka. Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år beroende på modell och körsträcka och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1 250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel.

Under en bils livslängd uppstår utöver kontinuerligt serviceunderhåll (1 500-3 000 mil alt. varje till vartannat år) behov av att byta eller reparera en rad delar och komponenter i en takt som tilltar med bilens körsträcka och ålder.

BILENS SÄKERHET

Säkerheten har bedömts utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontrollbesiktning. Bilar som säljs till enskilda konsumenterna ska vara i sådant skick att de i samband med testet och vid leverans, utan anmärkning skulle klara obligatorisk kontrollbesiktning (se dock Reparationsobjekt nedan).

När säljaren gjort en markering vid de olika säkerhetspunkterna betyder det att bilen kontrollerats och bedömts motsvara gällande krav för godkännande utan anmärkning. Säljaren har i så fall bedömt att resultatet överensstämmer med bilens aktuella skick. Om markeringar saknas ska istället ett besiktningssprotokoll från obligatorisk kontrollbesiktning medfölja varudeklarationen och säljaren markerat rutan "Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara max tre månader och bilen får ha körts max 100 mil."

Bilar som är utrustade med SOS-funktionen 112-eCall och annan kommunikation via appstyrning (tex värmare, centrallås m.m.) kan påverkas pga avveckling av 2G-och 3G-nätet. Det lagstadgade kravet om SOS-funktionen 112-eCall omfattar enbart bilar som nyregistrerats från 1 april 2018. För närmare information om bilens 112-eCall och appstyrning kommer att gå att uppdatera till 4G-/5G-kompatibilitet kan denna fråga ställas särskilt till säljaren för kontroll med tillverkaren.

REPARATIONSOBJEKT

En bil som har fel eller brister som även kan innefatta trafiksäkerhetsfel får säljas som reparations-/renoveringsobjekt eller skrotbil om detta noterats och skälen därtill har specificerats i varudeklarationen och dessutom lika tydligt framgår av köpekontraktet.

REKLAMATION

Upptäcker du ett fel på bilen **som inte kan ses som normal förslitning** och inte finns upptaget i varudeklarationen ska du reklamera felet till säljaren. Om du reklamerar inom två månader från att felet upptäckts anses detta alltid vara i rätt tid. Dröjer du längre kan du riskera att förlora rätten att reklamera felet. Saknas en garanti, eller den är utgången, svarar säljaren enbart för fel som fanns vid tidpunkten för köpet, så kallat ursprungligt fel.

Du har enligt konsumentköplagen rätt att åberopa ursprungliga fel upp till 3 år och 2 månader efter leveransen.

Om ett fel upptäcks **inom 2 år** har sälj företaget bevisbördan, att visa om det är ett ursprungligt fel eller ej. Kan sälj företaget visa att det inte är ett ursprungligt fel, faller sälj företagets ansvar. Sälj företagets ansvar för sådana fel bortfaller om felet är oförenligt med varans art eller om det är uppenbart att felet inte fanns vid leveransen.

Om ett fel som inte täcks av garanti, upptäcks **efter 2 år** (men inom 3 år), måste du som kund visa att felet fanns vid leverans-tillfället.

Visar det sig att felet är ursprungligt är huvudregeln att sälj företaget har rätt att avhjälpa felet. Är detta inte möjligt ger konsumentköplagen kunden som alternativ rätt till prisavdrag, omleverans eller om felet är väsentligt och inte kan avhjälpas, hävning.

ATT TÄNKA PÅ

- Se till att alla överenskomelser anges i köpeavtalet.
- Köparen ska erhålla ett ex. av varudeklarationen.
- Servicedokumentationen är viktig.
- Om säljaren lämnar garanti ska villkoren bifogas.